

托辊式网带炉 北京网带炉 合肥品炙

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 托辊式网带炉 北京网带炉 合肥品炙 |
| 公司名称 | 合肥品炙装备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室 |
| 联系电话 | 15375371976 15375371976 |

产品详情

网带炉常见报废原因

返油报废

现象及原因

返油指档真空炉内真空时操作不当，机械泵油进入管子或炉胆内使产品发黑点或产品氧化如果氧化严重产品报废等现象叫返油。

解决办法

日常操作过程中针对以下情况可能造成的返油分别采取有针对性的方法。

炉内真空压力在 $8.5E2$ 以上，机械泵抽力少于真空压力。在打开各阀时，托辊式网带炉，泵油随着抽气管进入炉内。所以炉内有产品炉温在 800 以下。可以冲入氮气，使真空炉真空压力少于 $8.5E2$ 以下后启动机械泵打开各阀抽气，网带炉供应，按规定顺序操作。

网带炉设计制造中特点分析

节约能源：热处理“十五”规划要求，全国主要工业城市热处理专业厂的平均电耗降到 $500KWh/t$ 以下。网带炉能源利用率将提高到 $360—420KWh/t$ (含淬火清洗回火)。普遍采用热交换器技术、废热利用技术、炉壳气密焊接技术、缩小炉体表面积(如圆筒型)的节能技术。采用 0.48 超轻质抗渗碳砖、超轻质保温砖、超轻质保温板、耐火棉筑炉技术使炉壁温升 6 。采用回火炉快速降温技术。

网带炉设计制造中特点分析

保障性：竭诚为用户服务、处处为用户着想已不是一句空话，北京网带炉，越来越多的制造商公开承诺在接到买方求援电话，迅速协助买方用户解决问题：电话中不能解决的问题立即派人前往。卖方设立买方用户备件库。卖方建立买方用户所需备件的预报制度。随着网络技术的发展使远程控制成为现实，供应商与用户之间的配合将更为默契，新工艺、新技术应用将促使成本进一步下降。

托辊式网带炉-北京网带炉-合肥品灸由合肥品灸装备科技有限公司提供。托辊式网带炉-北京网带炉-合肥品灸是合肥品灸装备科技有限公司（www.hfpzzb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。