

进口高速冲床厂家 进口高速冲床 优易斯自动化设备

产品名称	进口高速冲床厂家 进口高速冲床 优易斯自动化设备
公司名称	东莞市优易斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大石鼓街17号
联系电话	15913868277

产品详情

随着经济生活提高人们对，电子产品、电器、汽车和家用电器需求提高，进口高速冲床厂家，造成等产品技术的迅速发展，五金电子产品制造对精密冲压件的需求量越来越大，对高速冲床技术要求也越来越高，高速冲床应用范围也越来越广泛，因此普通冲压冲床已经不能满足冲压生产和技术的要求。随之，冲压产品需要采用精密高速冲床进行高速度、自动化及连续冲压成为提高冲压生产率的有效途径。

普通冲床：一般在200次以下。有精度较低的，有精度较高的

高速冲床：每分钟行程(速度)高可达600-800次。精度都较高

普通冲床：从普通冲床的档次由低到高，控制方式依次是手动、脚踏、数控。

高速冲床：控制方式都是数控。

东莞市优易斯自动化设备有限公司本公司将继续以良好的信誉，充足的货源去求得更大发展，进口高速冲床，共创双赢局面。我们愿与社会各界朋友真诚合作，共同发展，进口高速冲床怎么样，共同进步，携手共创辉煌！

高速冲床油压过负载的主要原因：

- 1.气压太高导致作动不停(PUMP)。解决方法：检查高速冲床气压表压力是否正常，或调压阀异常。
- 2.高速冲床油压泵浦损坏。解决方法：泵浦更换新品。
- 3.内部不清洁，导致作动不停(PUMP)。解决方法：拆卸清洁后即可。
- 4.气压太低，导致急停。解决方法：检查高速冲床气压表压力是否正常，进口高速冲床生产，或调压阀

异常。

5.高速冲床目前使用的油品不符。解决方法：参照高速冲床左侧铭牌油品规格，再行购买更换。

6.超负荷电磁阀损坏。解决方法：电磁阀更换新品。

7.油箱漏油。解决方法：检查高速冲床油箱有无裂，或螺丝没锁紧。

8.衬料损耗。解决方法：拆卸检查衬料是否有老化损坏情形

进口高速冲床厂家-进口高速冲床-优易斯自动化设备由东莞市优易斯自动化设备有限公司提供。东莞市优易斯自动化设备有限公司（www.dgyys.com）位于东莞市大岭山镇杨屋杨朗路426号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优易斯自动化设备在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。优易斯自动化设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优易斯自动化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。