

## 现货销售美国white-rodgers 755-50

产品名称	现货销售美国white-rodgers 755-50
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

美国white-rodgers 1F85-0477

美国white-rodgers 1F85-275

美国white-rodgers 1F85-277

美国white-rodgers 1F85RF-285

美国white-rodgers 1F86-344

美国white-rodgers 1F87-361

美国white-rodgers 1F89-211

美国white-rodgers 1F95-0680

美国white-rodgers 1F95-1280

美国white-rodgers 1F95-1291

美国white-rodgers 1F95-371

美国white-rodgers 1F97-1277

美国white-rodgers 1050-1

美国white-rodgers 1127-2

美国white-rodgers 1145-33

美国white-rodgers 120-901

美国white-rodgers 120-902

美国white-rodgers 120-904

美国white-rodgers 120-906

美国white-rodgers 120-907

美国white-rodgers 120-908

美国white-rodgers 120-910

美国white-rodgers 120-913

美国white-rodgers 120-943

第一是主阀体（2）阻尼器堵塞，油压传递不到主阀上腔和导阀前腔，导阀就失去对主阀压力的调节作用。因主阀上腔无油压力，弹簧力又很小，所以主阀变成了一个弹簧力很小的直动型溢流阀，在进油腔压力很低的情况下，主阀就打开溢流，系统就建立不起压力。

压力达不到额定值的原因，是调压弹簧变形或选用错误，调压弹簧压缩行程不够，阀的内泄漏过大，或导阀部分锥阀过度磨损等。