

# 康明斯发电机组 湖北发电机组 瑞格电机

产品名称	康明斯发电机组 湖北发电机组 瑞格电机
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

## 产品详情

柴油发电机组按用途分类，可分为常用电源、备用电源、应急电源。无论哪种用途，柴油发电机组都要“能启动，能供电，康明斯发电机组，运行正常”如果无法做到这些，那么柴油机组就成为了摆设。我们使用柴油发电机组的过程中，可能会发现机组冒黑烟。注意了，检查以下几个方面，查找黑烟的原因，避免发电机组出现故障。

- 1、进气温度太高。
- 2、空气滤太脏或进气管堵塞。
- 3、喷油嘴滴油或雾化不良。
- 4、喷油泵有问题。
- 5、喷油提前角不对。
- 6、气门间隙不正确。
- 7、气缸磨损严重。
- 8、增压器有问题。

当柴油发电机组排出黑烟的时候，湖北发电机组，就说明燃料混合气过浓，造成这种情况的原因就是燃料混合气燃烧不完全产生的。因为柴油发电机组在高温或者高压的环境下，可能会出现局部缺氧的情况，所以就会造成燃料无法正常燃烧。柴油发电机组冒蓝烟的时候，可能就是因为柴油发电机组使用时间

过长，导致出现机油燃烧的时候，就会出现蓝色的烟雾，出现这种情况的话，就要考虑维修柴油发电机组了。另外还有一种情况也会造成柴油发电机组排出蓝烟，就是燃油中混有水分，这样当水分进入燃烧室的时候，就会发出蓝色的烟雾了。

### 3.保证机器不漏油。

柴油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是，将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，正油管接头。增设柴油回收装置，柴油发电机组，可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接，使回油流入油箱。

### 4.油料用前进行净化。

柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是，买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用，可沉淀98%的杂质，玉柴发电机组，如现买现用，可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

### 5.改变“大马拉小车”

适当加大柴油机皮带轮，在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。

### 6.调整喷油器的喷油压力

康明斯发电机组-湖北发电机组-瑞格电机(查看)由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司(www.mdrgdj.com)实力雄厚，信誉可靠，在湖北襄樊的柴油发电机组等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领瑞格电机和您携手步入辉煌，共创美好未来！