

供应深圳维修拼板机 | 维修拼板机油缸漏油 | 保养液压拼板机

产品名称	供应深圳维修拼板机 维修拼板机油缸漏油 保养液压拼板机
公司名称	东莞市石排龙田液压配件商行
价格	200.00/台
规格参数	龙田液压:425 332:855 东莞:768
公司地址	石排镇石排大道
联系电话	0769-88935151 13652593498

产品详情

[供应深圳维修拼板机 | 维修拼板机油缸漏油 | 保养液压拼板机](#)

关于高压胶管损坏的原因分析

高压胶管具有一定压力和温度的管路，随着经济的发展，高压胶管的需求也不断在增加，不过我们在使用的时候就会发现高压胶管就会出现裂纹，为什么会出现这种情况呢？下面就有我们的技术人员为大家详细介绍一下：

有一种情况是高压胶管质量太差，这是由于胶管壁厚薄不均；钢丝编织过紧、过松或钢丝层数过少的原因造成得；高压胶管加压后变形量比较大；外层胶气密性差导致钢丝锈蚀；内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层，都会使胶管地承受力降低，然后高压胶管的薄弱处出现爆裂。还有一种就是使用不当，如果使用不当，也会缩短胶管地使用寿命，这种情况是比较常见的。所以我们在使用的时候要格外注意。