

# 铸钢坩埚炉 思创机械 江西坩埚炉

产品名称	铸钢坩埚炉 思创机械 江西坩埚炉
公司名称	南京思创机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道上坝经济区
联系电话	18251832248

## 产品详情

这种喷嘴直接利用鼓风机送风进行油的雾化，油桶安放在高于喷嘴3m以上处，求购坩埚炉，借助油的自身重量所形成的压力将油送入喷嘴内。油流经喷嘴时多次被流动的空气冲击，江西坩埚炉，故雾化效果较好。如右图(b)为高风压燃油喷嘴，用660Pa左右的压缩空气做雾化剂，油压一般在260Pa以下。这种喷嘴结构简单，空气直接冲击油流而雾化，但雾化和混合条件较差，火焰长。改进型的喷嘴则在喷嘴内安设旋流装置，这样可改善雾化条件。燃油坩埚炉和燃气坩埚炉一般都由工厂自制。

燃油坩埚炉和燃气坩埚炉燃油坩埚炉常以重油和柴油作为燃料。燃气坩埚炉常以坩埚炉煤气作为燃料。作为燃料的煤气按压力高低分为高压煤气(压力为70kPa左右)和低压煤气(压力为10~20kPa)，燃气炉也相应分高压煤气和低压煤气坩埚炉。燃烧用油是通过喷嘴喷入炉膛的，由于所用燃油和风压不同，喷嘴也有各种不同的形式：常用的低风压燃油喷嘴如右图(a)所示。熔化有色金属用坩埚有铸铁坩埚，铸钢坩埚炉，钢制坩埚、石墨坩埚和耐火粘土坩埚等几种。铸铁坩埚常用RT Si-5.5、RQT Si-5.5牌号的耐热铸铁制造。钢制坩埚又分为铸钢坩埚和钢板焊制的坩埚见图11-3(c)、b)。铸铁坩埚和钢制坩埚一般用来熔炼铝合金和易熔合金。石墨坩埚是用20~60%石墨和耐火熟土、耐火熟料等材料制成的，多用于熔化铜合金和一些熔点较高的合金。坩埚要存放在干燥的地方。使用前要在120~150 温度下烘干。熔合金时装入的炉料不要过紧，以免固体炉料受热时胀裂坩埚。铸钢坩埚炉-思创机械(在线咨询)-江西坩埚炉由南京思创机械科技有限公司提供。“工业用炉设备，制药机械设备，通用机械设备的生产等”就选南京思创机械科技有限公司(scjxgy.com)，公司位于：南京市栖霞区龙潭街道上坝经济区，多年来，思创机械坚持为客户提供好的服务，联系人：沈。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。思创机械期待成为您的长期合作伙伴！