

# 河北72硅铁 72硅铁批发 昌旭耐材

产品名称	河北72硅铁 72硅铁批发 昌旭耐材
公司名称	安阳市昌旭耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区龙泉工业园
联系电话	15237280088 15237280088

## 产品详情

铁和硅组成的铁合金是冶炼行业重要的合金品种。硅铁的不同配比制造出来的硅铁合金都不一样，72硅铁报价，硅铁合金的不同也跟原材料的不同而受到影响，硅石是冶炼硅铁的原料，硅石也有许许多多不同的分类，铁合金中含有三氧化二铝，氧化钙氧化镁等原料，而且在这之中，各种原料含量不同的硅石对于冶炼硅铁合金也会有影响，其中一些适合冶炼硅铁合金，一些不适合，用不适合的硅石来冶炼硅铁合金是不行的。下面我们简单来介绍一下什么样的硅石适于冶炼硅铁。

硅铁就是铁和硅组成的铁合金。硅铁是以焦炭、钢屑、石英（或硅石）为原料，用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅，所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂，同时由于SiO<sub>2</sub>生成时放出大量的热，在脱氧的同时，对提高钢水温度也是有利的。同时，硅铁还可作为合金元素加入剂，广泛应用于低合金结构钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中，硅铁在铁合金生产及化学工业中，常用作还原剂。

硅铁冶炼过程中，由于炉料粘，料面透气性不好，或电极工作短，电极跟部或其周围的薄弱部位，喷出较大压力的高温热气流，形成灼白色火焰，这种现象叫“刺火”，也叫跑火。

比较容易刺火的部位：

1、当炉况发粘，料面透气性不好或锥体过尖，刺火往往发生在电极沾结粘料的地方，或料面某一尖峰薄弱之处。

2、当电极工作端过短时，72硅铁批发，这时热量集中在电极周围，刺火多发生在电极根部。

刺火的原因是多方面的。主要有以下几点原因：

虽配料比正常，河北72硅铁，但由于操作不当，列如偏加料，加料速度过急或料面形状过尖等，加上捣炉不及时，不彻底，72硅铁供应商，使料面透气性变坏，炉内气体压力比较大，突破薄弱的料层而产生刺火现象。

河北72硅铁-72硅铁批发-昌旭耐材(优质商家)由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司（[www.aycxnc.cn](http://www.aycxnc.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在河南 安阳 的铁合金及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昌旭耐材和您携手步入辉煌，共创美好未来！