

荣华地坪 耐磨地坪 混凝土固化剂地坪漆 吉安地坪漆

产品名称	荣华地坪 耐磨地坪 混凝土固化剂地坪漆 吉安地坪漆
公司名称	义乌荣华地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市城西工业园区佳良纸巾厂内
联系电话	13958420537

产品详情

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

当防静电地坪投入使用后才出现的色差问题，通常是通过阳光的照射地坪没有防紫外线功能表面就褪色，从而形成色差，其次是失光，混凝土固化剂地坪漆，它是因为底漆涂层封底不到位，到时地坪漆后期受地下水汽影响失光，另一方面导致基面残留酸、碱、油污、水分等，导致地坪漆材料从内部被破坏；施工时空间的相对湿度大于85%等等都会造成环氧地坪表面失光。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

环氧树脂地坪漆地面出现脱层有几个原因？

- 1、施工过程中地面打磨不彻底，地面浮浆未清理干净导致环氧树脂地坪漆出现脱层。
- 2、地面硬度决定环氧树脂地坪漆的质量，如果你的水泥强度不够则环氧树脂地坪漆容易出现脱层现象。
- 3、环氧地坪施工前地面含水率过高，然而施工后期地面就形成可脱层现象。
- 4、原基础地面曾经被油脂浸泡过，或者其他油性物体浸泡经历。
- 5、做环氧树脂地坪漆前原地面经常被热水浸泡是最易形成环氧树脂地坪漆出现脱层现象的主因。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、

混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

- 1、完工后可使用时间：常温（25℃）24小时后可步行，环氧树脂地坪，72小时后可承受轻载。
- 2、环氧地坪最理想的强度：常温（25℃）7天以后，地坪性能完全稳定，达到最理想的强度。
- 3、保持清洁卫生：环氧地坪地面需要保持清洁卫生，如有砂尘颗粒、坚硬物料的碎颗粒等，地坪漆价格，需及时清扫干净，以免经碾压后划伤地面；人员自外进入车间不要带进砂尘；车间及仓库内、外使用不同的叉车作交接，吉安地坪漆，外面的叉车不要进去，里面的叉车不要出来，以免带进砂尘。
- 4、避免撞击和划伤：避免超重的机器、对象直接撞击地面；避免尖锐的器件划伤地面；如有叉车、手推车等行走，应使用橡胶轮子。
- 5、及时清除油污和溶剂：所施工环氧地坪虽有较好的耐酸碱性能，但亦需妥善护理，如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面，应及时清洗，以免染色。