

# 忻州佳能ADVC5535彩色复印机直销 时美热心

产品名称	忻州佳能ADVC5535彩色复印机直销 时美热心
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

## 产品详情

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

手机打印绝对是加分项，老板临时发了份资料到你微信，要你打印给他送到会议室。如果是传统的打印方式，要重新开电脑，开打印机，调出文档，前后至少花上老半天，电影可能都开场了。如果手机可以直连打印或者移动APP打印，1分钟搞定！自动双面打印不能少！没有自动双面打印功能，结果只有两个，要么手动翻面超级麻烦，要么单面打印浪费纸张。对我来说除了自动双面打印外，我现在用的还有复印和扫描自动双面功能，用起来更方便，节省了我的时间，还帮公司节约了成本。有时候办公环境不同，也会有一些其他打印需求。佳能ADVC5535彩色复印机直销热线。

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

印刷时滚筒部位发出“咣当”声：这种声音可能由印版版夹的拉版螺丝松动造成的。往往版夹中间的两个拉版螺丝一旦松动，就会发出此种声音。停机将螺丝拉紧即可。机器上半部分发出“嗡嗡”声，速度越快声音越大：这是由于油墨太黏，粘的纸粉，纸毛过多，佳能ADVC5535彩色复印机直销，堆积于墨辊所致。清洗墨辊，并用布将重辊上的纸毛擦净。分纸吸嘴单嘴发出吸空的“突突”声：此种情况纯属吸孔不正。可用小螺丝刀伸入吸孔，凭感觉将吸孔拨正，使其与吸嘴连杆保持一致。佳能ADVC5535彩色复印机直销热线。

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，

产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

喷墨打印机怎样加墨：首先清除废墨，通电情况下，将打印机的盖子打开，找到打印机的墨盒，然后将电源切断，要注意触摸铁质物件来消除身体的静电。在打印机右侧找到废墨仓和上方的打印头，然后就会看到一个白色的小卡片，这时移动这个卡片使打印吸头垫向上抬起。这时我们可以用纸巾将废墨仓中的废墨全部吸出了。接着加入墨水，将清理过的墨盒从打印机上小心地拆下。一般墨盒上都有标签贴纸，我们要将其小心撕下然后放到一旁备用，用买墨水时附带的墨盒钻将墨盒上的小孔钻开，切记不可太用力，以免损伤墨盒芯片和喷头。戴上手套后就可以开始加墨了。墨盒中填充着海绵物质，所以加墨时要细心且慢，要让海绵充分吸收墨汁。不要一次加的过多过快，容易使墨水溢出。注意准备一些纸巾，如果不小心让墨汁溢出要及时清理干净。佳能ADVC5535彩色复印机直销热线。

忻州佳能ADVC5535彩色复印机直销-时美热心由广州时美图文设备有限公司提供。忻州佳能ADVC5535彩色复印机直销-时美热心是广州时美图文设备有限公司（[www.gzsm159.com](http://www.gzsm159.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙建林。