

树脂瓦屋面内部有冷凝水怎么办？

产品名称	树脂瓦屋面内部有冷凝水怎么办？
公司名称	成都森林新型建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	产地:成都 宽度:880mm 品牌:森林
公司地址	成都市青白江区万年路1500号
联系电话	15528000564

产品详情

树脂瓦屋面内部滴水是因为冬天室内温度高，室外温度低，内外温差导致当冷热气流在树脂瓦的屋面相遇时，就会冷凝产生水珠，树脂瓦屋面内部冷凝水是一个很普遍的物理“冷凝”现象。

冷凝现象

树脂瓦本身致密，不透水也不吸水，所以水珠在树脂瓦底面凝结多了，就会往下滴水。这种树脂瓦屋面冬天室内滴水原因的术语叫：冷凝现象。小江就为您提供以下几种有效的树脂瓦屋面冷凝滴水的解决办法：

树脂瓦

1、在屋面做保温层，可以在树脂瓦下铺设一层防水层。

屋顶保温层铺设

2、增加室内通风透气，可以适当排风扇来解决，设置通风间层或泄汽排水沟道，采用设置通风间层或泄汽沟道的办法最为理想，能让进入保温层的水分有个出路，特别适用于湿度高的房间(如纺织厂)的外围护结构以及卷材防水屋面的平屋顶结构。

屋面通风透气演示

3、设置隔汽层，在屋顶再做一个架空层，一个空气隔层，能较好的解决温差大的问题。

隔水透气膜，屋面防潮