

# 屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站

产品名称	屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站故障问题：1.不能正常那出水原因：可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联管道发生堵塞，一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。解决措施：及时疏通管道，将堵塞物清理干净即可。2.生物膜挂接效果不明显原因：接触氧化膜曝气不均匀，二沉池污泥的泵提不明显。解决措施：定时检查接触氧化膜的曝气是否正常，查看二沉池污泥是否泵提至该池，若是都正常，可以向该池投加适量的白糖、尿素。3.出水水质不达标，进水过大原因：接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运，沉淀池污泥过多，以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。解决措施：重新培养生物膜，对沉淀池的污泥清除，适时对消毒装置和出水口进行清理。4.接触氧化池曝气不均匀原因：曝气风机的出口阀门位置不正常，曝气头损坏。解决措施：及时调整曝气风机的出口阀门，修理曝气头。5.自动控制出现故障原因：电源不正常，配套升级泵和曝气风机损坏。解决措施：及时检修电源，检查电流是否过大，开关是否断开。6.运行过程中噪音过大原因：（1）管道堵塞引起压力升高；（2）皮带罩安装不当引起振动；（3）电机轴承磨损；（4）风机内进入灰尘造成研伤；（5）无润滑油；（6）润滑不良；（7）V形带轮松动；（8）三角带打滑。解决措施：（1）清理或更换管路；（2）重新装好皮带罩（3）更换新的轴承（4）拆修风机；（5）检查供油系统；（6）清洗滴油嘴和油过滤器；（7）紧固顶丝；（8）调整皮带张紧度地埋式污水处理工艺有多种，在出水达标的前提下，最突出的优点有：1.设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。2.整个设备一般不需要专人管理。3.可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。6.设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。屠宰场污水处理设备.屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站

屠宰场污水处理设备.