屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站

产品名称	屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

屠宰场污水处理设备.重庆售后服务站故障问题:1.不能正常那出水原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。2.生物膜挂接效果不明显原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。3.出水水质不达标,进水过大原因:接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运,沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池的污泥清除,适时对消毒装置和出水口进行清理。4.接触氧化池曝气不均匀原因:曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。解决措施:及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。5.自动控制出现故障原因:电源不正常,配套升级泵和曝气风机损坏。解决措施:及时检修电源,检查电流是否过大,开关是否断开。6.运行过程中噪音过大原因:(1)管道堵塞引起压力升高;(2)皮带罩安装不当引起振动;(3)电机轴承磨损;(4)风机内进入灰尘造成研伤;(5)无润滑油;(6)润滑不良;(7)V形带轮松动;(8)三角带打滑。解决措施:(1)清理或更换管路;(2)重新装好皮带罩(3)更换新的轴承(4)拆修风机;(5)检查供油系统;(6)清洗滴油嘴和油过滤器;(7)紧固顶丝;(8)调整皮带张紧度地埋式污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,最突出的优点有:1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。

- 2.整个设备一般不需要专人管理。3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。 4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小干二类地区的标准。
- 5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。
- 6.设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。屠宰场污水处理设备.

屠宰场污水处理设备,重庆售后服务站

屠宰场污水处理设备.