

郑州凯恩帝数控系统维修KND伺服驱动器维修服务中心

产品名称	郑州凯恩帝数控系统维修KND伺服驱动器维修服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

郑州凯恩帝数控系统维修数控交流伺服驱动系统故障维修（四）、FANUC15MA数控系统开机后电动机产生尖叫的故障维修，在起动完成、进入可操作状。分析与处理过程：在故障出现后，发现实际拖板振动位移很小；但触摸电，可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动；且振动的噪声就来自X轴伺服电动机，考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生。故基本上可以排除测速。分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的；且由于机床振动，由于FANUC15MA数控系统采用的是数字伺服，伺服参数的调整可以直接通过系统进行，PRM，与提供值不符，设定值见下。参数号正常值实际设定值，将上述参数重新修改后。振动现象消失，机床恢复正常运行。凯恩帝数控系统维修，伺服驱动器维修，伺服电机维修，伺服主轴维修，KND数控系统维修服务中心