

油罐车配件的价格 上海油罐车配件 瑞一[好品牌]

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 油罐车配件的价格 上海油罐车配件 瑞一[好品牌] |
| 公司名称 | 浙江瑞一阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州市常山县金川街道竹亭路22号 |
| 联系电话 | 19906658885 |

产品详情

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，上海油罐车配件，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，油罐车配件怎么样，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

导向轴承与阀板定位问题

对于介质温度高于400 的场合普通的定位导向结构是不可靠的。此时应采用外部轴承结构来保证阀板的定位与支撑，这样可以避免内部高温对导向结构的影响。同时，由于定位系统承受了阀板、阀杆的重力，从而减轻了执行机构负载，减轻了外部轴承负载，避免了常规蝶阀水平安装使用时易出现的单边卡阻现象，可垂直安装。

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，确保100%合格，欢迎来电咨询！

应经常检查自卸车取力器、齿轮泵的啮合与分离是否正常，避免分离不彻底造成车厢意外举升。工作状态下，还应注意车辆是否有异响或温度过高等异常现象，如有必要及时排除，避免取力器、齿轮泵、阀类等过早损坏。

浙江瑞一阀门有限公司专业生产自卸车液压阀门、油罐车配件等，严控阀门及旗下产品生产的每一道工序，严格按照行业国际标准测试，严检出厂的每一件产品，更有专人抽检，油罐车配件的价格，确保100%合格，欢迎来电咨询！

自卸车常见故障及其原因

车厢升举缓慢有窜动，其原因一般如下：

- a.回油路不畅通，举升缸摩擦阻力过大；
- b.举升缸限位阀密合不严，举升缸密封圈密封不严，造成油压不足；
- C.齿轮泵工作效率下降，油箱油量不足，齿轮泵达不到所规定的排油量；
- d.管路严重堵塞或存在泄漏。

油罐车配件的价格-上海油罐车配件-瑞一[好品牌]由浙江瑞一阀门有限公司提供。浙江瑞一阀门有限公司（www.zjryfm.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，瑞一阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。