

自动喷漆机设备 西安喷漆 力赢自动化 喷漆机生产厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 自动喷漆机设备 西安喷漆 力赢自动化 喷漆机生产厂家 |
| 公司名称 | 广东力赢自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇竹园村元英路28号（恒吉产业园） |
| 联系电话 | 13532829413 |

产品详情

自动喷漆机为什么需要清洗与保养？

自动喷漆机价格讲解一下不论是什么样的自动喷漆机在使用完毕之后都需要清洗与保养，有人会问：为什么要清洗的这么频繁呢？不，这并不是频繁不频繁的问题，清洗的最终目的其实是为了在下次使用自动喷漆机时不会出现有残留的油漆影响正常施工的情况，保养当然就是为了使机器的使用寿命能够更长一点。设备的使用寿命长短大部分取决于平常的使用与保养。其实用完之后清洗干净也相当于在保养机器。那怎样清洗才能算得上是正确的呢，其实也非常简单。

首先我们要确定机器已经完全停止工作并且所有的电源与相关设备都已关闭，然后将自动喷漆机的相关组件拆卸下来，然后进行清理工作，进行这一步的时候要将喷枪上的喷嘴拆卸下来泡在有稀释剂的容器里进行清洗。喷枪要将回流阀系统进行逆时针方向工作然后再顺时针工作，这样做是为了将喷嘴中的残余油漆彻底清除。管道内的残余油漆也要利用这个方法进行清理。清理结束后要将自动喷漆机电源打开，用清水进行一遍工作，确保管道内和喷枪已彻底清洗干净，然后再将电源关闭。整个清洗工作就算完成了。

广东力赢自动化设备有限公司，是一家专业从事自动涂装机械设备研发、生产制造、销售经营于一体的高新技术企业。秉持“诚信为本，客户至上”的原则，以品质求生存，以诚信谋发展。为您提供高品质、低耗能、新科技、优环保的自动化机械设备。自动喷漆机价格请电话联系！

选购小型喷油机的参考要素

小型喷油机的选购对以后的使用工作是很重要的，这会导致小型喷油机后面的使用的，今天小编为您分享几点选购小型喷油机的参考要素。

小型喷油机的性能参数：不同的厂家的同类小型喷油机的性能也往往会有较大的差距；小型喷油机的喷枪的性能不能只靠询问有关的参数来判断，小型自动喷漆机，最好是通过显而易见的特殊工件喷油试验来判别。

小型喷油机质量的稳定性：小型喷油机的工作环境不比家里的电器，有时候施工的环境是很差的，而且往往连续工作很长的时间不停机。

小型喷油机购买的售后服务如何：一般购买的设备不一定会维修，所以一定要问清楚售后情况如何，这样才能保证无忧售后。

要想小型喷油机的使用寿命更长久，以上的选购小型喷油机的参考要素就要考虑进去的哦！

力赢公司以“稳定”“诚信”“创新”为中心价值，为许多客户提供了高性能，高品质，高技术含量的优质喷涂设备产品和服务，在众多客户的支持与建议下，我们对产品不断进行完善和更新，使其功能工艺更加合理与使用便捷，我们的产品以高精度、高效率、高稳定性为目标进行研发和生产，实践中坚持不懈地努力提高，一直为领先涂装行业设备制造商而努力。

喷漆机喷涂过程中产生缩孔的原因分析

涂装流水线涂装过程中产生缩孔的原因分析有两大点因素：一、涂料本身的原因。二、涂装流水线涂装过程中的原因。

一、涂料本身的原因有以下几点：

- 1.在制造涂料过程中，流平剂、消泡剂等助剂用量不够或分散不均匀，造成在一些喷涂到工件表面的粉末颗粒中不含流平剂或消泡剂。
- 2.由于涂料设备不清洁，造成涂料制作过程中调配不均匀或是有杂质污染。
- 3.使用的压缩空气中的油和水分去除不彻底，将水份、油分带入涂料中喷涂，也会使涂装产生缩孔。

为解决这些问题，在涂料制作过程中，自动喷漆机设备，必须按工艺要求严格操作执行，避免上述问题的产生。

二、涂装流水线涂装过程中的原因：

- 1.被涂物表面处理不干净，当涂装前处理的除油工序除油不净，在表面粗糙或有针孔的被涂物上留有油污，磷化后油污仍残存在被涂物上，形成的涂层容易产生缩孔，所以前处理一定要处理干净彻底。
- 2.被涂物表面不平整，特别是铸铁、铝和热轧钢板等被涂物表面不平整，存在气孔，在涂装过程中，涂料熔融流平时，汽车自动喷漆机，气孔中的空气受热膨胀就会鼓出正在固化的涂膜，如果涂膜不能流平就会形成缩孔。解决办法：将被涂物预热再进行涂装，避免出现空气膨胀顶破涂膜现象；在涂料中加入消泡剂，它能使涂料在熔融流平过程中表面张力降低，使被涂物孔隙中空气及时逸出并使涂膜很快愈合。
- 3.表面处理后的被涂物表面残存水份，有残存水分的被涂物在涂装后进行烘烤时水分挥发就会使涂膜产生缩孔，所以在表面处理时要调整好水洗后的烘干温度和时间，使被涂物孔隙中空气及时逸出并使涂膜很快愈合。

4.更换涂料品种时，西安喷漆，设备清洗不彻底，造成新旧涂料混杂，相互干扰，易使涂装产生缩孔，所以在更换涂料品种时，一定要将喷枪，供粉槽，送粉管道，喷粉室等设备清洗干净。

另外涂装流水线涂装时用的压缩空气中含有的油分，水分；涂料受潮严重；涂装中粉尘等环境中的杂质带入喷粉室，烘炉中都会使涂装产生缩孔等弊病，所以保证喷涂的环境清洁相当重要。

自动喷漆机设备-西安喷漆-力赢自动化-喷漆机生产厂家由广东力赢自动化设备有限公司提供。广东力赢自动化设备有限公司（www.liy888.com）在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，力赢自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。