

佳能ADVC850订购 时美图文设备 佳能ADVC850

产品名称	佳能ADVC850订购 时美图文设备 佳能ADVC850
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

产品详情

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

印刷机安全操作及维护保养规程！

1. 印刷机的正确操作及日常维护保养是非常重要的，既可增加工作人员及设备的安全性，亦可提高印刷机的经济性能。
2. 出现异常现象（耗电量增加、温度过高或振动过大、异常噪音或气味、安全监控装置有反应等）应当立即关闭相关的设备，否则，可能会造成间接或直接的人身伤害或重大财产损失！
3. 润滑保养对机器安全使用至关重要，请按《使用说明书》保养要求进行维护。
4. 印刷压力对印品质量和机器安全运行及寿命有直接影响，在《使用说明书》相关内容要求下进行调整。

佳能ADVC850热线。

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

因各种原因橡皮布表面会变得凸凹不平，如果不垫补，印品质量将受到影响。对于轻微的压痕

处，可使用橡皮布恢复液；对于重压部位，需采用垫补的方法。垫补橡皮布时首先应画出垫补的位置（俗称画地图），此位置一定要准确。通常做法是从橡皮布的下面用笔尖顶着画（目视压痕处）。垫补橡皮布的纸张不宜过厚，佳能ADVC850批发商，通常厚度应为0.03—0.05mm，如果厚度不够，可垫两层或三层，但层数应最少，佳能ADVC850订购，使用的胶水也应越少越好，最好倒上胶水后，用小刀片轻轻地刮一下，使胶水厚度尽可能地薄。往衬垫下面垫纸的方法不可取，因为衬垫纸会和橡皮布之间产生相对滑动。对于有些产品可采取移动橡皮布的方法，如将橡皮布受压的地方移到不明显或无图文的部位。佳能ADVC850 热线。

广州时美图文设备有限公司专业从事欧美、日本原装进口全系列佳能数码复印机。面向国内市场直销，产品一年保修，终身维护，专注品质引领多年打造最强的多功能图文设备。公司成立以来，通过技术创新以降低成本，提高品质，提高质量为目的，致力于图文快印行业，设备租赁行业。

机器运转过程中的冲击。机器运转过程中冲击越小越有利于印刷，佳能ADVC850，同时也可延长机器的使用寿命。减小印刷压力(广义上的压力)是保证机器运转平稳的一个重要条件，在保证印品质量的前提下，印刷压力越小越好。降低机器速度是减小机器转动惯量的又一个重要条件，机器的速度越低，其转动惯量越小，因此不应使机器始终处于高速运转。以上几个方面只是印刷机的日常维护与保养的部分内容，佳能ADVC850批发，印刷机的日常维护与保养质量的高低，直接影响印刷机的使用寿命和产品质量，因此不能掉以轻心。佳能ADVC850热线。

佳能ADVC850订购-时美图文设备-佳能ADVC850由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司（www.gzsm159.com）是从事“彩色复印机,数码复印机,黑白机印刷机,数码印刷机,彩色印刷机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙建林。