

山东厂家直销混凝土电线杆9米电杆预应力水泥电杆

产品名称	山东厂家直销混凝土电线杆9米电杆预应力水泥电杆
公司名称	济宁晟航电力杆塔有限公司
价格	300.00/根
规格参数	品牌:晟航 型号:9米 产地:山东
公司地址	济宁市任城区南张街道明邦物流园2号楼
联系电话	18162053899

产品详情

水泥电线杆穿筋的几个重要环节，在生产时需要注意。在生产水泥电线杆时会出现穿筋的现象，那么导致穿筋的原因主要是因为什么呢?根据我们多年的生产经验和学习先进的生产技术，现已成为具有设计能力和指导能力的生产厂家。

- 1，预应力水泥电线杆穿筋的原因；张拉力度多大，导致钢筋拉断。
- 2，预应力水泥电线杆穿筋的原因；钢筋长短不齐，受力度不均匀。
- 3，预应力水泥电线杆穿筋的原因；钢筋强度不合格，导致张拉力度缩小。