

# 供应垃圾桶地面重油污高压清洗机

产品名称	供应垃圾桶地面重油污高压清洗机
公司名称	郑州贝斯特清洗设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:宏兴 型号:HX-1535 产地:郑州
公司地址	荥阳市禹锡南一路与飞龙路交叉口东南角（注册地址）
联系电话	13213090985

## 产品详情

油烟机重油污高压清洗机，地面油污超高压清洗机，垃圾桶油泥高压清洗机

HX-1535型高压泵体积小、重量轻、功率小、流量大。是一款全进口高压泵，弥补中小型高压泵流量不足的缺陷，并相对大型泵具有价格便宜的优势。

特点：高强度、耐腐蚀黄铜锻造泵头，氧化发黑精密铸造散热片结构曲轴箱，硬化、精磨曲轴。更耐用，寿命长，耐磨损高等级陶瓷柱塞，强化、一体式铝合金连杆，U型运动密封组件，强化的高低压单向阀，效率更高，高等级双斜滚针轴承。

### 机器实拍图

#### 故障排除

清洗机使用过程中，难免出现故障。出现问题时，应根据不同故障现象，仔细查找原因。

#### 1) 喷枪不喷水

a) 入水口、进水滤清器堵塞。 b) 喷嘴堵塞。 c) 加热螺旋管堵塞，必要时清除水垢。

## 2) 出水压力不稳

a) 供水不足。 b) 管路破裂、清洁剂吸嘴未插入清洁剂中等原因造成空气吸入管路。 c) 喷嘴磨损。  
d) 高压水泵密封漏水。

## 3) 燃烧器不点火燃烧

a) 进风量不足，冒白烟。 b) 燃油滤清器、燃油泵、燃油喷嘴肮脏堵塞。 d) 电磁阀损坏。 e)  
点火电极位置变化，火花太弱。 f) 高压点火线圈损坏。 g) 压力开关损害。

高温高压清洗机出现以上问题，用户可自己查找原因，排除故障。但清洗机若出现泵体漏水、曲轴箱漏油等比较严重的故障时，应将清洗机送到配件齐全、技术力量较强的专业维修部门修理，以免造成不必要的经济损失。