

华为UPS2000-G-3KRTL/3KVA输出插座10A

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 华为UPS2000-G-3KRTL/3KVA输出插座10A |
| 公司名称 | 北京鸿泰鑫盛科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 输入:220V 输出:220V 特点:零转换 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号 |
| 联系电话 | 18611501036 18611501036 |

产品详情

华为2000-G-3KRTL不间断电源DC96V-功率3KVA/2400W机架式UPS 基于在线双变换技术，UPS2000-G系列涵盖了1-20kVA的容量范围，支持机架或塔式安装，效率可达95%，并效率特性获得了英国颁发的ECA节能认证与全球“能源之星”认证，可为用户提供更加可靠、高效、简单的供电保障。可靠1400+可靠性验证，优异的负载/电网/环境适应性，确保用户业务设备供电安全可靠 高效在线模式效率可达95%，荣获全球首批“能源之星”；15&20kVA仅3U高，节省50%以上安装空间 简单兼容机架式塔式安装。

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

故障类型识别：记录完所有指示以后，参看下面故障信息说明表，查看不正常的指示灯，大多数情况，故障是由于UPS外部原因引起的，因此遵循“先外后内”的原则，依据故障信息表定位并排除外部故障。

常见外部故障原因：

- 1) 负载过重
- 2) 输入、输出过、欠压
- 3) 市电空开断开或市电异常
- 4) 输出短路
- 5) 电池低于低限

3. 若可能由UPS内部原因导致报故障，由于1-3KVA UPS无内置手动维修旁路开关，维修时需要先关闭负载，再把UPS脱离系统5分钟后才能进行维修。目测是否由于接线松动、灰尘过多或者查看是否有明显的损害。
4. 若以上方法仍不能解决，将记录信息反馈给技术支持工程师协调解决。