

常州镇江无锡彩钢板屋面漏雨维修，钢结构翻新加固

产品名称	常州镇江无锡彩钢板屋面漏雨维修，钢结构翻新加固
公司名称	苏州菲尔曼建筑工程有限公司
价格	40.00/m ²
规格参数	品牌:宝钢/马钢/烨辉/联合 型号:470/430/760 颜色:海蓝/白灰/绯红
公司地址	苏州市高新区长江路556号
联系电话	13913195781 13913195781

产品详情

苏州菲尔曼建筑工程有限公司是一家压型彩钢板生产加工安装维修一条龙服务的企业，有自己的生产加工机器，有自己的工人团队，所以价格和质量上有优势！承接钢结构工程，彩钢板屋面漏雨维修更换翻新等工程。

1.屋脊部位屋脊板、高低跨相交处的泛水板与屋面彩色压型钢板的连接采用搭接连接，搭接长度不宜小于200mm，搭接部位应设置挡水板和堵头，或设置防水堵头材料，屋脊板之间搭接部位的连接件间距不宜大于100mm。彩钢屋面在靠近屋脊处，施工时将钢板向上翻起30mm，能有效防止雨水从接口处进入室内而造成的渗漏。泡沫堵头用屋脊盖板压紧，填塞盖板和彩钢压型板之间的空隙。2.采光板部位

防水螺钉施打在波峰上部；在设计中，应选择采光板的厚度、刚度与彩钢板的厚度、刚度协调，使两板波形一致，注意两板的搭接长度与接缝的密封。在满足采光、檩条的要求条件下，尽可能减小采光板的厚度，避免出现由于采光板多层搭接，造成搭接口空隙过大而导致渗漏发生。采光板处的收边板应与采光板密封牢固，纵向两侧胶泥要加宽，并铺设波峰上部，防止毛细水渗入。3.屋面开孔部位

按设计图纸施工并严格施工工序，铺设胶泥、硅胶；开孔四周预留范围必须满足排水要求；墙面、屋面开孔后必须进行防水处理；后增围护开孔尽量要增设檩条或角钢结构，减小围护变形；防水施工安装必须严密、平整，使水流顺畅。4.山墙泛水应注意山墙泛水材料的选择，搭接长度(搭接长度不宜小于200m)以及女儿墙顶的收边。5.天沟部位挑出屋面板的长度，应超过天沟内壁150mm以上；适当加大天沟的深度，让天沟雨水不超过搭接缝；屋面板端头用彩钢板封包，并做出滴水。

6.砖墙与轻钢屋面连接部位为防止温度变形，采用两次收边连接处理。与砖墙连接时，收边应有一定角

度，并完全密封；收边间应预打密封胶。7.防水材料的选择在接头位置的防水材料的选择直接关系到在大风大雨天气，胶体的老化脱落造成接头处毛细水的回流，在工程中，我们选用硅酮密封胶，在使用过程中拥有(1)、优异的机械性能：粘接强度、抗拉强度和延伸率、弹性好，对于界面形变和开裂适应性强。(2)、化学性能非常稳定：具有优异的耐化学特性，耐候性、耐老化性和耐腐蚀性较好，耐老化性时间长达20年。(3)、可靠的应用性能：优异的粘接力，尤其是防水性、密封性、耐低温和追随性能好，是普通密封条无法比拟的。并在施工过程中对接头处使用两次打胶措施，减少在施工过程中因人为因素造成的质量问题

8、彩钢板生锈腐烂漏雨，彩钢板屋面漏雨维修更换

表面生锈，可以进行打磨除锈，然后刷防腐漆，涂上防水涂料；如果生锈比较严重，出现漏雨的情况，可以考虑更换彩钢板，建议使用宝钢镀铝锌本色板，质保20年以上；