

20吨起重机维修保养 20吨起重机维修 腾飞工程机械起重机

产品名称	20吨起重机维修保养 20吨起重机维修 腾飞工程机械起重机
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

吊车夏季高温条件下作业时注意事项注意

- 1、热性变差，加速机件损坏。
- 2、由于发动机过热，机油变稀，20吨起重机维修保养厂家，机油压力降低，20吨起重机维修，润滑油膜不易形成，20吨起重机维修保养，也加速机件磨损。
- 3、轮胎的时间性老化不明显，是否老化、磨损还是行驶里程和路面状况占了绝大部分的原因；即不能以行驶年限作为判断是否更换轮胎的标准，而应以行驶公里数作为主要参数，最关键是以轮胎的磨损程度为准。
- 4、支腿在起重作业时，支腿在液压缸的作用下能摆动到与车架纵向轴线相垂直的位置上；非工作状态时，可平行地固定在车架的两侧。特点是重量轻，但由于受空间大小的限制，支腿不能太长，所以横向支撑的距离较小。

汽车起重机液压系统常见故障及维修方法

转阀有些中、小型汽车起重机上采用转阀控制各垂直支腿的单独动作。当转阀使用较长时间后间隙增大，在阀芯上会产生“偏压”，使得阀芯转动起来相当吃力。由于转阀结构上的限制，一般阀芯均未开均压槽，如果想从根本上解决转动费力的问题，只能换新件。

多路阀支腿及其他工作机构的多路阀其故障多为外漏。外漏原因一是阀孔两端O形圈老化、变形或磨损；二是阀杆外露部分锈蚀，破坏了密封面。解决的方法是，更换尺寸、规格合适且光滑完好的O形圈；如果阀杆端头锈蚀较严重，可将其锈蚀部分磨掉，然后烧铜焊，恢复到原有直径并打磨光滑即可。如果是多路阀各阀块接合面处漏液压油，就要将多路阀解体并换O形圈。安装时连接螺杆的拧紧力矩要

适当，拧得过紧会造成阀杆回位不灵活；拧紧力矩不足时，又容易出现泄漏。

- 1、起重在后方、左侧方和右侧方范围内作业时，20吨起重机维修价格，须按起重特性表规定吊载作业。
- 2、起重臂在360°范围内吊载作业时，为保证工作安全，第五支腿必须按要求伸出，按照起重特性表规定的载荷作业，重物应避免在驾驶室上方起落，以防意外事故损坏驾驶室。通常，应尽量避免在前方作业区进行吊载作业。
- 3、在第五支腿未伸到位前，严禁在前方区域范围内吊载作业，同时严禁将起重臂在伸出的状态下回转到前方区域范围内。

20吨起重机维修保养-20吨起重机维修-腾飞工程机械起重机由泰安腾飞工程机械有限公司提供。“汽车起重机、挖掘机、装载机、叉车等机械修理、保养”就选泰安腾飞工程机械有限公司（www.zgdcpj.com），公司位于：泰安市泰山区省庄镇南河东村，多年来，泰安腾飞工程机械坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰安腾飞工程机械期待成为您的长期合作伙伴！