

武汉千里马 宁夏挖掘机培训班

产品名称	武汉千里马 宁夏挖掘机培训班
公司名称	武汉千里马工程机械职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区油纱路7号
联系电话	13407121527

产品详情

武汉千里马职校师资力量雄厚，实习设备精良，教学手段先进。从国内知名的挖掘机专业院校引进名师任教，理论和实践教学经验丰富；拥有不同型号的挖掘机、装载机等教学设备60余台，根据教学需要还可随时进行调配；采用多媒体和先进的挖掘机模拟教学仪辅助教学，大幅延长学员的上机训练时间。

【学习内容】

各种型号的装载机的安全操作知识，在实际操作中的起步，推土、装车、整平、放料、移库、，行驶、转向等。学习各种工程的施工方法及常见故障的判断与排除。免费推荐实习就业。

我国挖掘机的分类介绍

我国挖掘机械分9组，泵车培训它们是：单斗挖掘机，多斗挖掘机，多斗挖沟机，挖掘装载机，斗轮挖掘机，滚切挖掘机，铣切挖掘机，掘进机，特殊用途挖掘机。

武汉千里马职校师资力量雄厚，实习设备精良，教学手段先进。从国内知名的挖掘机专业院校引进名师任教，理论和实践教学经验丰富；拥有不同型号的挖掘机、装载机等教学设备60余台，根据教学需要还可随时进行调配；采用多媒体和先进的挖掘机模拟教学仪辅助教学，大幅延长学员的上机训练时间。

3、如何处理挖掘机油缸变色

如果变色比较严重的话，需要更换油封和耐磨套，同时尽量避免液压油高温，过一段时间也就恢复正常了；

如果是油缸出现很细微部分的蓝色，挖掘机培训班，可以不用管它，过一段时间会自动消失。

武汉千里马职校师资力量雄厚，实习设备精良，教学手段先进。从国内知名的挖掘机专业院校引进名师任教，理论和实践教学经验丰富；拥有不同型号的挖掘机、装载机等教学设备60余台，根据教学需要还可随时进行调配；采用多媒体和先进的挖掘机模拟教学仪辅助教学，大幅延长学员的上机训练时间。

2、挖掘机油缸变色的原因：

在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油，这个现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现活塞杆变色。原因是液压油里面有一种极压抗磨添加剂的品质和性能不同；

活塞杆电镀过程中因温度控制不均匀导致在后期的工作中电镀层表面出现龟裂，用高倍数放大镜观察活塞杆表面可以看到不规则细小裂纹。

武汉千里马-宁夏挖掘机培训班由武汉千里马工程机械职业培训学校提供。武汉千里马工程机械职业培训学校（www.qlmzx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！