

20t汽车吊机维修公司 泰安腾飞工程机械 汽车吊机维修公司

产品名称	20t汽车吊机维修公司 泰安腾飞工程机械 汽车吊机维修公司
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

吊车夏季高温条件下作业时注意事项注意

1. 润滑油容易变质和烧损

发动机在高温下运转时，润滑油的抗氧化安定性变坏，加剧其热分解、氧化和聚合。

2. 干燥空气中的灰尘和潮湿空气中的水分通过进气系统和曲轴箱通风口进入发动机油底壳污染润滑油，引起润滑油变质。

3. 润滑油通过气缸壁、活塞、活塞环、轴颈及油底等过热区域时，容易引起蒸发和烧损。零件磨损加剧发动机在高温下运转，金属零件热膨胀较大，零件之间正常配合间隙变小，12t汽车吊机维修公司，磨损加剧。

支腿液压系统常见的故障：

(1) 油路漏油

原因是接头松动，应查找部位，拧紧；密封件损坏，应更换；管路有裂纹，应更换或焊补。

(2) 支腿收放失灵

双向液压锁失灵，锁内柱塞被卡住不动，须拆洗、安装和调整；柱塞磨损严重，应更换新液压锁。

(3) 吊重时支腿自动缩回

原因有二：一是双向液压锁中的单向阀密封性不好，应拆下检修，汽车吊机维修公司，清洗后安装、调

整。二是液压缸内部泄漏，须拆下检查活塞上的密封件，更换新密封件后重新安装即可

汽车起重机的钢丝绳、拉索、滑轮、滑块日常维护：

日常性检查：钢丝绳的张紧情况，是否有断丝、松散、扭曲、磕伤及严重锈蚀的情况，吊臂滑块的磨损情况，20t汽车吊机维修公司，滑轮是否有损坏卡滞情况。

定期维护：用户在使用起重机时，由于吊臂作业过程中绳排或拉索受力，其长度会发生变化，每个月应对吊臂进行检查和调整。如果发现伸缩不同步或有抖动现象，应及时调整，现象消除后方可作业。否则，会发生绳排或拉索掉道和断裂，造成严重后果。

钢丝绳在制造时已涂了足够的润滑油，但在使用过程中，原有的润滑油会慢慢的流失散发掉，25t汽车吊机维修公司，所以在使用中应定期给钢丝绳涂润滑油，以保证防锈和润滑，减少摩擦，延长钢丝绳的使用寿命。

吊钩上的动滑轮、吊臂头部的定滑轮、卷扬机的轴承座处需要定时(每运转100小时)通过油嘴打油润滑。

20t汽车吊机维修公司-泰安腾飞工程机械-汽车吊机维修公司由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司(www.zgdcpi.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安腾飞工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市泰山区省庄镇南河东村，联系人：韩经理。