

匀质聚合保温板设备，轻匀质板设备

产品名称	匀质聚合保温板设备，轻匀质板设备
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

?????????? ??????

首先，检查电压问题。复合保温板设备毕竟是一台机器。这台机器是由电力驱动的。当复合保温板设备打开开关时，没有反应。首先，检查电压是否过低。因为复合保温板设备的电机一般是三相电机，所以与其它机器相比电压相对较高。当电压未达到额定电压时，电机将无法启动，所以主要原因是首先检查电压。

其次，如果电压没有问题，有必要检查导线是否接触不良，因为复合保温板设备的电机端子通常是铝柱。如果生产车间的温度太高，很容易导致生产线。色谱柱被氧化，因此接触不良。如果三根带电导线中的一根接触不良，电机将无法工作，并且应保证导线不会太细。如果发现这是原因，只需重新拧紧管路。

第三个也是非常重要的原因是检查减速器的油问题。许多客户在使用过程中会忽略这个问题。如果减速器油太小，或者减速器油已经很长时间没有使用。它已经被替换了。