

绍兴圆锥滚子轴承尺寸查询今日报价「多图」

产品名称	绍兴圆锥滚子轴承尺寸查询今日报价「多图」
公司名称	杭州海鹰轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区金沙大道1800号
联系电话	15757116168

产品详情

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

单列满装尺寸范围：100 毫米内径至 2000 毫米外径设计特点可按 ISO/DIN 规定的可互换尺寸设计（如适用）。成套轴承出售。提供同一尺寸范围的单列和双列产品。标准设计采用了 NCF 和 NNCF 命名规则。满装结构，不包括保持架。高承载量，但工作速度可能成为问题，需要严格的应用审查。组件外圈设计提供了很高的内部轴向浮动能力。应用场合齿轮传动系统飞剪设备轧机一般工业

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，圆锥滚子轴承尺寸查询，韩国SAMICK直线轴承授权经销商，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

四列圆柱滚子轴承几乎仅限于金属加工行业使用，在加工钢材、铝材和其他金属的轧机中能承受高径向载荷。

尺寸范围：内径 145 mm 到 1040 mm

设计特点设计可承受极高的径向载荷。无轴向承载能力。可选择直孔或圆锥孔。内圈与外组零件可互换。应用场合支承辊工作辊水泥破碎设备

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

若是出现反常发热、振动和噪声猛然增大的表象，在TIMKEN轴承运转进程中。证明TIMKEN轴承入口或许已经损害，应准时搜检并剖析因为。多见的损害形态有：

1.电流腐化

电流畅过TIMKEN轴承，将发生小的电火花，导致构兵外观局部退火而出现小坑或玄色亮点。状况重要将出现较大的凹坑。

2.锈蚀

水分或酸、碱、盐类物质等侵占TIMKEN轴承或润滑剂选用不妥将引起轴承锈蚀，细密轴承纵使细微锈蚀也将使轴承报废。

3.保管架损害

转动TIMKEN进口轴承，格外是高速轴承，由于润滑剂缺乏，使保管架与转动体或套圈构兵处发生磨损、碰撞、乃至导致保管架断裂。

4.磨损

当TIMKEN轴承密封欠好，使尘土或微粒物质进来轴承，或是润滑不良，将引起构兵外观较重要的擦伤或磨损，并使TIMKEN轴承的振动和噪声增大。

5.疲惫剥落

TIMKEN入口轴承的滚道或转动体外观，由于担当交变负荷的作用使构兵面表层金属呈片状剥落，并逐步扩大而形成凹坑。若延续运转，则将形成面积剥落地区。由于安排不妥或轴承座孔与轴的中心线歪斜等因为将使轴承中局部地区担当较大负荷而出现早期疲惫毁坏。

6.裂纹和断裂

原料缺陷和热处置不妥，合作过盈量太大，组合计划不妥，如支承面有沟槽而引起应力齐集等，将形成套圈裂纹和断裂。

绍兴圆锥滚子轴承尺寸查询今日报价「多图」由杭州海鹰轴承有限公司提供。杭州海鹰轴承有限公司（www.hyzcxs.cn）是浙江杭州，滑动轴承的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在海鹰轴承领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海鹰轴承更加美好的未来。