

徐闻环氧 环氧地坪施工 亿冠体育

产品名称	徐闻环氧 环氧地坪施工 亿冠体育
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏饮水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地面施工（丙B烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏饮水厂旁）

环氧地坪常见问题和对策

环氧地坪是一种靠涂膜成型的地坪种类。因为环氧地坪具附着力强，抗折，抗压，耐磨性能的优势，具有不错的耐酸，环氧地坪工程，耐溶剂的性能。但任何地坪的施工都需要严谨科学的施工步骤及技巧。

在环氧地坪漆系统涂装过程中常会产生各种涂膜问题在涂装后不久或使用初期也会产生统称早期破坏现象，主要是指在地坪投入使用几个月内就产生起泡失光起皮脱层等现象或涂膜的某些性能不能达到目标，以下是在地坪的施工过程常见的一些和解决方法。

环氧地坪漆的起泡问题：

环氧地坪漆的起泡分为涂层表面起泡和渗透压起泡二种情况，涂层表面起泡主要是潮气和挥发性液体的存在，涂膜在干燥过程中或在高温高湿下表面出现许多的大小不均，圆形不规则的泡状鼓起现象：渗透压起泡主要是混凝土中的水汽造成。小气泡在漆膜固化过程中逸出时产生的微细气孔。在固化反应过程中，由于涂料粘度增大，气孔细微管道不会闭合，而最终保留在干燥的漆膜中。要达到漆表没有残存空气或，一是选择好的施工方式，减少空气进入量，但实际上，施工方法大部分时候已由实际应用条件决

定，该方法作用有限。二是通过调节涂料配方，减少或消除微泡。具体上，可通过选择低泡性原料或调节最J粘度，可以显著降低泡沫问题，但此方法常受限于涂料预定的性能指标和施工时的粘度规范。

出现气泡造成的原因：基层未完全封闭或在面层施工前未消除及放气遗漏；

处理方法：加强基层面的检查和处理，在做面层前的每道涂层镘刮或者涂层后，检查一遍，表面是否有气泡，环氧地坪施工，有的区域是竹扫把平刷一道，给气泡放气，一定要仔细，不能有遗漏情况，确实无误待涂膜固化后再进行下一道工序。

在喷涂过程中垂直表面的未干漆膜向下流淌，形成流痕，怎么办？

起因：

喷涂操作不当，喷枪拿的靠喷涂面太近，移动太慢，一次喷涂得过厚。喷枪设定不当，使用大出漆量的喷嘴配上低出气量的空气孔。喷涂气压过低。喷幅已变小而未相应地减小出漆量。

所用稀释剂与涂料不配套，挥发过慢或使用防潮剂过量，涂料粘度过低。
喷涂环境不佳，缺乏适当的空气流动和温度。环境温度过低或周围空气中溶剂蒸汽含量过高。

湿碰湿喷涂间隔干时间不足。

喷涂不均匀，厚处表干慢，如其下部薄极易形成流挂。

涂料喷涂于被污染或有油污的表面上或光滑的旧漆膜上，环氧自流平，也易发生垂流。

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地面施工（丙B烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

怎么从众多的地坪中选择适合自己环氧地坪主要用于水泥、混凝土、石材和钢材地坪表面，是一种具有装饰性和保护作用的地坪，因为市场的需求不同，环氧地坪的种类也有很多种，也各有所长，所以很多消费者都不知道应该怎样选择适合的环氧地坪。

杭州速捷建议可以根据自己的实际需求来决定选择环氧地坪：

一、选择适合自己的环氧地坪

环氧地坪的性能特点不同，适用的行业用途不同，根据环氧地坪的用途来划分：

(1)普通薄涂型环氧地坪：经济实用型，适合无重载的工业厂房。厚度为0.5-0.8mm。一般为3-5年；

(2)载重型环氧砂浆地坪：高耐磨型，适用于重工业、机械行业。1mm厚5年以上，2mm厚8年以上，3mm厚10年以上；

(3)环氧自流平地坪：高洁净型，适用于需达到GMP规范中的高洁净场所。厚度1-5mm;一般使用年限为8-10年；

(4)普通涂装防静电地坪：经济防静电型，适用于需要防静电的电子行业。厚度1-5mm;一般使用年限为10-15年；

(5)防腐蚀地坪：防腐型，适用于对地面防腐较高要求的化工行业。厚度0.3-3mm;一般使用年限为3-5年；

二、选择好自己所需的材料后，确定施工工程的厚度，厚度的决定因素：

(1)耐磨性：地坪使用有哪些车辆行走;

(2)耐压性：地坪使用需要承受的荷载;

(3)耐冲性：地坪地面是否会受到冲击力的剥离;

(4)使用年限：预计需要使用多少年。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，bing烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、球场系列等工程

地坪未干透遇到雨水怎么办？

处理方法：

1、环氧地板施工完毕后，至少需要一周时间，待其固化完全后方可正式使用。

通常在施工完工2天后允许人行走或轻载交通。但在此期间禁止用水拖地。

2、地板在正常使用中，可以用水拖、水抹除去地板上的灰尘、杂物，可用酒精、2甲本等溶剂或清洁剂洗除环氧地板上所粘油污或其他油漆，可以用灰刀小心铲除地板面上所粘之杂物。

3、为了延长地板使用寿命，应谨防尘硬、锐利等器具划伤或刺伤地板，保持环氧地板干净，徐闻环氧，以免灰尘、砂粒磨花地板。建议换干净的鞋在环氧地板上行走，以免鞋底杂物磨损地板，谨防硬物砸坏地板。

4、防止强酸掉到地板上，若不小心将强酸掉到地板上，可以用水稀释后抹干、洗净地板，或用湿抹布直接抹除。

5、谨防烟蒂等高温物体烫S地板。

环氧地坪漆出现针K怎么办？

造成的原因：

固化剂与主料混合时因搅拌而在涂料里产生大量气泡，在固化过程中气泡不断发散，基层留下痕迹而成为针孔；或施工工人对涂料初凝时间控制不好，放气钉筒滚压后针孔愈合不良。

处理方法：把空气粒子（气泡）用抹子一遍一遍抹，可听见气泡破裂的劈啪声，每一次涂抹量不超过2mm厚度；注意掌握用放气钉筒消泡的时间。

徐闻环氧-环氧地坪施工-亿冠体育(优质商家)由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿冠体育——您可信赖的朋友，公司地址：广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁），联系人：刘先生。