

陶瓷耐磨料 耐磨胶泥厂家 防磨料价格

产品名称	陶瓷耐磨料 耐磨胶泥厂家 防磨料价格
公司名称	河南正邦耐磨材料有限公司
价格	2999.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 规格:25kg/袋
公司地址	孟津县城关镇会盟大道
联系电话	15938773131 18137718068

产品详情

陶瓷耐磨料 耐磨胶泥厂家 防磨料价格

陶瓷耐磨料 耐磨胶泥厂家 防磨料价格 ——

陶瓷耐磨料 —— 特点：

- 1、结合方式：水结合，现场施工仅用纯净饮用水作为介质即可，施工方便。
- 2、热震稳定性好，不会因为检修时休风复风造成材料剥离影响叉口部位的使用寿命。
- 3、线变化小，不会因为材料陶瓷耐磨料自身的形变造成叉口部位出现缝隙。
- 4、强度高，材料达到使用温度烧结后形成陶瓷相，足以抵抗管道系统的弹性应力，不会造成衬体破损，而且用陶瓷耐磨料浇注成型后整个叉口部位为一个整体，弥补了组合砖分散组合形式，不会出现剥离或坍塌，更有利于长期稳定的生产。

高炉热风炉出口一般采用组合砖砌筑，受施工工艺因素及现场高温环境变化，热风炉出风口在送风和燃

烧的过程中，鼓风对热风管道系统产生的周期性盲板力，导致管道系统钢结构的弹性位移（水平方向及垂直方向同时存在），造成薄弱的部位内部组合砖体不同程度的拉裂或受压破损，轻微时会造成串风局部高温，严重时造成砖体脱落大面积高温甚至造成炉壳烧穿。

防磨料因突出的耐磨性能在各行业被采用，特别是在水泥厂、火电厂、行业应用较多。随着技术的发展，水泥厂、钢厂、火电厂等设备磨损、耐温问题已成为企业工作效率运营的重要原因之一；

随着风温的提高，热风炉耐火材料内衬在高温、高压环境下的工作条件十分恶劣。特别是热风炉燃烧口、燃烧支管、热风短管的耐火材料，成了整个热风炉的薄弱环节，经过几年的高温运行，部分热风炉的燃烧口、燃烧支管出现坍塌现象，热风短管处(特别是阀门连接处)串风，造成管道钢板烧红，之后以打水降温勉强生产，但是存在巨大的安全隐患。

防磨料须具备以下技术要求：

- 1、由于该施工部位复杂，施工条件不便，要求浇注料有的自流性能；
- 2、热风炉为一个长期的高温使用环境，要求具有的低蠕变性能；
- 3、由于长期接受高温气流的冲刷，要求具有耐磨性能。