

亚黎照明 5米太阳能路灯价格 铅山太阳能路灯

产品名称	亚黎照明 5米太阳能路灯价格 铅山太阳能路灯
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

产品详情

专门做这块的人已经极路灯少了

3在灯具内采用了仪表风扇对LED及散热景

国内使用中出现的合格及不合理的情况基本有：（1）对LED采用了散热器，但LED连线的接线端子及散热器的设计无法达到IP45及以上等级，无法满足GB7000，路灯.5/IEC6598-2-3 标准的要求。（2）采用普通的道路灯具外壳，在灯具出光面内用矩阵式LED，这种设计虽说能满足IP试验，路灯但是由于灯具内的不通风会造成在工作时，灯具内腔的温度会升高到50 ~80 ，在如此高的工况下，LED的发光效率是不可能高的，同时LED的使用寿命也将大打折扣，实际上存在明显的不合理情况。

（3）在灯具内采用了仪表风扇对LED及散热器进行散热，其进风口设计在灯具的下方，以避免雨水的进入，出风口设计在下射LED光源的四周。这样也能有效避免雨水的进入，另外散热器和LED（光源腔）不处于同一空腔内，这种设计如做的好，按灯具的IP试验要求，能顺利通过。这一方案，不仅解决了LED的散热问题，而且同时满足了IP等级的要求。但是这种看似良好的设计，实际上存在明显的不合理情况。

先检查各部位紧固件是否牢固路灯厂家

1、确定立灯位置；勘察地质情况，如果地表1米2皆是松软土质，那么开挖深度应加深；同时要确认开挖位置以下没有其他设施（如电缆、管道等），路灯顶部没有长时间遮阳物体，否则要适当更换位置。

2、

在立灯具的位置预留（开挖）符合标准的1米3坑；进行预埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中，7米太阳能路灯价格，PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另一端放在蓄电池储存处（如上图所示）。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上（或螺杆顶端与原地面在同一水平面上，根据场地需要而定），有一边要与道路平行；这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定，浇筑过程

中要不停用震动棒震动，太阳能仿古路灯报价，保证整体的密实性，牢固性。

4、

混凝土凝固过程中，要定时浇水养护；待混凝土完全凝固（一般72小时以上），才能进行吊灯安装。

1、太阳能电池板的输出正负极在连接到控制器前须采取措施避免短接；

4、 电池组件的朝向要朝正南，以指南针指向为准。 1、

蓄电池置于控制箱内时须轻拿轻放，防止砸坏控制箱；

2、 蓄电池之间的连接线必须用螺栓压在蓄电池的接线柱上并使用铜垫片以增强导电性；

4、 蓄电池的输出线与电线杆内的控制器相联时必须通过PVC穿线、

上述完成后，检查控制器端的接线，防止短路。正常后关好控制箱的门。

1、 进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。

led太阳能路灯比较常见的问题有哪些？

我们要知道一个产品在长时间使用中可能是会出现一些问题影响着它的正常使用的，即使是led太阳能路灯也是一样的，虽说led太阳能路灯使用寿命比较长，但是有可能厂家在生产过程中出现错误，或者是用户采购到劣质的配置，都是会影响led太阳能路灯不亮灯的。

led太阳能路灯不亮灯，比较常见的问题有哪些呢？太阳能路灯整灯不亮一般是可能因为控制器的问题呢，所以可以先检查控制器是否进水了，如果不是控制器的问题，就在测测电池是否有电压，电压是否低于1 0.8v，如果不是，那就再看看电池板是否有电压，如果没有电压就换电池板。led太阳能路灯不亮灯，可能是因为太阳能系统的问题，5米太阳能路灯价格，也有可能是LED光源的问题。

太阳能led路灯灯具的灯珠不全亮，铅山太阳能路灯，除了LED光源本身的质量问题外，就是焊接问题，应该及时换掉不行的灯珠或者把灯珠焊牢或者直接的换掉灯头。

亚黎照明(图)-5米太阳能路灯价格-铅山太阳能路灯由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（www.yaliled.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亚黎照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！