

# 东莞秋天装修注意的九大事项-东莞装修公司

产品名称	东莞秋天装修注意的九大事项-东莞装修公司
公司名称	广东万创装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城西平宏伟东四路明致商务中心B区807号
联系电话	0769-33329431 13924368134

## 产品详情

### 东莞秋天装修注意的九大事项-[东莞装修公司](#)

#### 一、经常通风防污染：在[东莞装修](#)

过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一，并已严重影响到人们的日常生活。因此，东莞万创装修公司专家建议，装修时趁着秋季风大，经常保持通风，改善室内空气质量;另外，减少油漆与木制品的现场操作，尽量选用品牌成品;“少用板材”也已成为装修中的共识，家具改用实木或实木与板材混合型的，油漆涂料与黏合剂等辅料也应选用口碑好的品牌。

二、木料封油以保湿：秋高气爽空气干燥，木材不会返潮，油漆涂料也比较容易干，如果预防不当，也会带来一些麻烦。东莞万创装修公司专家建议，不要将运抵现场的木材放置在通风处，应对价值较高的木料进行封油处理，否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地，含水率比饰面板高，在加工完成后，也要尽快将表面封油，如果木线内的水分丢失，木线会出现收缩现象，还可能影响到饰面板的外观。

三、壁纸补水防变形：秋季气候相对干燥，壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”，然后再刷胶铺贴;铺好后，不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透，这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干，从而失水变形。所以，在秋季，贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。

四、木料封油以保湿：秋高气爽空气干燥，木材不会返潮，油漆涂料也比较容易干，如果预防不当，也会带来一些麻烦。[东莞万创装修公司](#)专家建议，不要将运抵现场的木材放置在通风处，应对价值较高的木料进行封油处理，否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地，含水率比饰面板高，在加工完成后，也要尽快将表面封油，如果木线内的水分丢失，木线会出现收缩现象，还可能影响到饰面板的外观。

五、防火防爆很重要：装修材料大多属易燃品，而且装修中用到的油漆、涂料、稀释剂等又极易挥发，其爆炸浓度极限为1.5至1.7，在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。因此，万创专家提醒，油漆、涂料、稀释剂等的存放地一定要与带电操作的工具保持适当的安全距离。

六、风格要四季适宜：由于气候转凉，人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调，这会对视觉感官造成错觉与误导。因此，在选购建材时要客观地审视自己的倾向，充分发挥空间想像力，打造一个各个季节都适合自己的家居环境。

七、谨防抢活降质量：秋季装修的人多，工程队与工人往往为了赶活儿抢工程而忽视品质。还有，秋冬季是中国传统节日集中的季节，施工工人大多会回家过节，因此这个时候他们干活儿都比较快，但这样一来，活儿难免会毛糙，因此业主验收工程时一定要仔细。

八、提前打算莫误工：此外，由于是装修旺季，很多品牌商品出现缺货或品种不齐的情况，甚至付了定金也可能没货，因此要提前打算，具体要求要在定金约定中书面体现，以免延误工期。

九、秋季返修不要急：木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝.....不急!万创专家指出，春夏季已装修好的房间进入秋季后，可能由于干燥并且气温变化频繁，水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙，这些都属正常情况，可以修补，但不要马上修补，因为此时的开裂是由于墙体内部的水分正在逐渐挥发造成的，如果这时修补好水分挥发的“通道”后，水分其实还在继续挥发，所以，它还会找新的“通道”——墙体仍有可能再次开裂。所以，在秋季返修时应该注意不要着急，应等到来年春季，经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再让东莞装修公司进行一次性修补，效果才好。

## [广东万创装饰公司](#)

是一家提供一站

式装修服务的装修公司，立足东

莞，服务珠三角地区,主营东莞新房装修|[东莞别墅设计](#)

|东莞办公室厂房装修|东莞连锁店装修|是珠三角地区装饰行业践行“品质服务”的领跑者！深受百万客户信赖！