

郑州打印机出租 郑州打印机出租多家门店 航之瑞办公设备

产品名称	郑州打印机出租 郑州打印机出租多家门店 航之瑞办公设备
公司名称	郑州航之瑞办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州硅谷广场A1617
联系电话	13598883396

产品详情

郑州打印机维修, 郑州复印机租赁, 郑州打印机租赁, 郑州复印机维修, 郑州打印机出租, 郑州复印机出租, 郑州打印机加粉, 郑州打印机加墨, 郑州复印机加粉, 郑州复印机加墨, 郑州复印机换硒鼓, 郑州打印机换硒鼓, 河南打印机维修, 河南复印机租赁, 河南打印机租赁, 河南复印机维修, 河南打印机出租, 郑州打印机出租多家门店, 河南复印机出租。-航之瑞办公

需要注意的是, 检测器误报缺纸, 不

一定就是由于检测器本身的错误引起的。使用有颜色或已有字符的打印纸, 能够吸收较多的光线, 同样会导致光电管不完全导通, 使用户不能联机。此时一般有以下三种方法可以选择:

(1) 修改EDS设

置(电子开关), 使缺纸检测无效(设置方法见随机操作手册)。打印机将无条件联机打

印, 而不管是否有纸。但是, 这样做有一个缺点, 就是当用户纸尽时, 打印机也不会等待, 而是在胶滚上继续做无意义的打印。因此, 一般不推荐用户使用这一功能

。(2) 从硬件上想办法, 验纸信号是从光电三极管对地电阻上取走的。为适应信号较弱的情况, 可以把该电阻(例如C3240打印机主板上的R66)更换, 用更大阻值的电阻代替。提高+5V电源在其上的分压, 提高信号值。这与光电管完全导通时, 有较大电流通过该电阻, 得到较高信号值是一样的。

(3) 对于新型STAR打印机用户来说，有另外一种选择，就是用软件修改。例如R6400打印机，可以通过DOS下的QBASIC语言修改EEPROM，以使打印机适应更弱的信号。

郑州打印机维修，郑州复印机租赁，郑州打印机租赁，郑州打印机出租，郑州复印机维修，郑州打印机出租，郑州复印机出租，郑州打印机加粉，郑州打印机加墨，郑州复印机加粉，郑州复印机加墨，郑州复印机换硒鼓，郑州打印机换硒鼓，河南打印机维修，河南复印机租赁，河南打印机租赁，河南复印机维修，河南打印机出租，河南复印机出租。-航之瑞办公

首页产品中心新闻动态服务范围成功案例关于我们

400-080-4016

上海松隆办公设备有限公司

针式打印机的故障对照表（工程师精辟总结）

来源:

|

作者:松隆办公

|

发布时间: 79天前

|

10 次浏览

一断针

1定位轴脱落（观察重装）

2复位弹簧不复位（观察重装）

3导板孔太脏（观察清洁）

4色带老化（观察更换）

5打印针老化（观察更换）

6打印头和打印辊距离太近（调节）

7打印辊凹凸不平（用砂纸打磨更换）

8装针顺序不对（观重装）

9长针改短针没有磨针（磨针）

10针没有装回原来的位置（重装）

11纸质量不好（蜡纸爱断针）

二白道

1色带上有缝隙（观察更换）

2断针（观察更换）

3数据线损坏（测量更换）

4主板上针驱动三极管损坏（测量更换）

5线圈损坏（测量更换）

6主板上针数据形成芯片损坏（测量更换）

用测针盒和测板器测试。如果二十四个发光二极管依次发光，说明故障在1、2、4；如果不依次发光，说明故障在3、5、6

三打白页

1色带严重老化或不在打印头前方（重装）

2打印头和打印辊距离太大（观察调节）

3针数据形成芯片损坏（测量更换）

4数据线插反（重插）

打印时听打印针是否有击针的声音。如果有说明故障在1、2如果没有说明故障在3、4

四浅

1色带老化（观察更换）

2打印头和打印辊距离过大（观察调节）

3针老化或打印头老化（更换）

五印品一边深一边浅

1打印辊位置倾斜（调节两边轴套）

2偏心轨位置倾斜（调节黑色的调节杆）

六无规律的深浅

1色带上的油墨不均匀（更换）

2打印头松动（固定）

3打印针长短不一（观察更换）

七竖线不直，字体错位

1字车和偏心轨阻力增大（润邦油）

2齿行带松（调节）

3驱动程序不对（重装）

4竖线须校正（校正）

以OKI5530为例，按换页键开机。等字车有动作松手，打印机进入校正模式。按换行键选择最直的竖线，再按联机键保存即可。

八字体行与行错位

1字车和偏心轨阻力增大（清洁加油）

2齿行带松（调节）

3色驱老化（更换）

九纸上有黑道

1色带油墨太多（更换或调节）

2打印头和打印辊压力太大（调节）

3打印头前没有保护垫片（更换、调节）

4色带架上的保护垫片变形（更换）

十字车不动

1字车电机损坏（测量更换）

2电机驱动芯片损坏（测量更换）

3齿形带断（观察更换）

4字车复位传感器损坏（测量更换）

5驱动三极管损坏（测量更换）

6CPU没有发出字车移动信号（修主板）

7字车和偏心轨阻力增大（清洁加油）

8色驱的主齿轮损坏（测量更换）

十一字车撞墙

1字车复位传感器损坏（撞左墙测量更换）

2字车和偏心轨阻力增大（撞右墙清洁加油）

3字车电机驱动芯片损坏（左右撞墙更换）

十二不进纸

1进纸传感器损坏（测量更换）

2输纸电机损坏（测量更换）

3打印辊和白色压轮老化（用砂纸打磨）

4输纸齿轮损坏（听声音有异响，齿轮损坏）

5输纸电机驱动芯片损坏（测量更换）

6CPU没有发出输纸信号（修主板）

7纸路中有异物（清洁）

8链轮托纸盘变形（更换）

十三卡纸

1压纸杆不抬（修压纸杆电路）

2压力调节杆档位不对（调节）

3纸路中有异物（清洁）

4打印辊和白色压轮老化或压力偏小

（用砂纸打磨或调节）

5纸质量不好（更换）

6出纸轮变形（调节）

7链轮托纸盘压力不均匀（调节更换）

十四纸走斜

1链轮托纸盘压力不均匀（调节更换）

2打印辊和白色压轮压力不均匀（调节）

3出纸轮压力不均匀（调节）

十五一张纸空跑，第二张正常打印

1BIOS程序有问题（重新设置或刷BIOS）

2打印机驱动程序不对（重装）

3打印机端口类型设置不对（ECP+EPP）

十六打印一段空跑一段，再打印一段

1BIOS程序有问题（重新设置）

2偏心轨和字车阻力增大（加油）

3打印机驱动程序不动（重装）

4进纸传感器接触不良（重装或更换）

5机架变形（更换机架）

十七打印一段区域多出一段区域（有规律）

1驱动程序不对（重装）

2纸型设置不对（重设置）

3打印和驱动不兼容（K3驱动必须装K1的驱动，1600K与WIN2000不兼容，改98或XP系统）

4打印机和系统不兼容（更换系统）

十八色带有洞：（小色带）

由于色带不转，色带不转主要由于色带架不转或色驱损坏（更换）

十九色带上有缝隙

主要由于某一根针过长（金钢锉打磨）

二十卡色带

1色带架内部齿轮咬合不好（调节更换）

2色驱老化只有单方向移动（调节更换）

3打印头和打印辊距离太近（调节）

二十一打印一段时间后打印机处于暂停状态，过一会继续打印：主要由于打印头温度过高，热敏电阻起

保护作用（这种现象属于正常现象）

1偏心轨和字车阻力增大（如STAR A3240）（清洁加油）

2打印头损坏（如1600K3）（更换）

3主板上F1保险损坏（如1600K3）（测量更换）

郑州打印机维修，郑州复印机租赁，郑州打印机租赁，郑州复印机维修，郑州打印机出租，郑州复印机出租，郑州打印机加粉，郑州打印机出租一小时快租，郑州打印机加墨，郑州复印机加粉，郑州复印机加墨，郑州复印机换硒鼓，郑州打印机出租就近服务，郑州打印机换硒鼓，河南打印机维修，河南复印机租赁，河南打印机租赁，河南复印机维修，河南打印机出租，河南复印机出租。-航之瑞办公

6、黑版上的竖直线白线：

感光鼓的深度磨损线、磁辊上有杂质或磁辊涂层磨损线引起。

7、水平漏印：

指打印品上横向的间断性打印不出，原因：

- A、鼓涂层局部曝光;
- B、鼓驱动齿轮缺陷，松动或齿缺损;
- C、磁辊套涂层缺陷;
- D、磁芯断或定位错误;
- E、磁辊护套严重磨损或变形;
- F、磁辊导电弹簧接触不良或跳动。

郑州打印机出租-郑州打印机出租多家门店-航之瑞办公设备由郑州航之瑞办公设备有限公司提供。郑州航之瑞办公设备有限公司（www.hzrbg.com）是一家从事“郑州打印机维修,郑州复印机租赁,郑州复印机租赁品牌大全”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“航之瑞办公设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使航之瑞办公设备在喷墨打印机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xinzhenghuayu.com）还是从事郑州复印机出租，郑州复印机出租维修，郑州复印机出租加粉的服务商，欢迎来电咨询。