

# 掘进机千牛KN压力表单位转换

产品名称	掘进机千牛KN压力表单位转换
公司名称	东莞市凯宝仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凯宝:60MM PP全塑压力:耐腐蚀 台湾:压力表
公司地址	东莞黄江金钱岭工业区
联系电话	0769-83601551 13929212025

## 产品详情

KN不锈钢160MPA1600KG耐震超高压压力表

超高压耐震压力表 250MPa高压压力表200MPA2000KG超高压压力表

200MPA2000KG超高压压力表掘进机千牛KN压力表

掘进机千牛KN压力表

KN不锈钢160MPA1600KG耐震超高压压力表15000PSI160MPA1600KG耐震超高压压力表

15000PSI160MPA1600KG耐震超高压压力表当润滑脂甘油或硅油与氯、氮酸、氧化氯等强氧化剂混合时，会自发的发生化学反应，有燃烧或爆炸造成设备损坏、人员伤亡的可能。当压力表用于这些场合时均不能充润滑脂甘油或硅油，充填正确的内充油。

表壳材质 SUS-304不锈钢

325KN千牛压力表掘进机

325KN千牛压力表掘进机

螺纹接头 铜合金1/4、3/8、1/2、M20\*1.5、PT、NPT、BSP或非标定做

## 波登管磷青铜

填充液体 甘油、硅油

镜 面 PC镜面或钢化玻璃

压力范围 0 ~ 1000bar

单位 Psi、 bar、 Mpa、 kpa、 kg/cm<sup>2</sup>、 lbf/in<sup>2</sup>

环境温度 -40~70

使用工作温度 -5 ~55 ; -25 ~55

防护等级 IP65

精度等级 1.6% 2.5%

用途说明 注塑机用充油压力表主要用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰。用于油、水、空气等无腐蚀性的流体环境，注塑机用充油压力表广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。

### 注意事项

- 1.仪表使用环境温度为-40~70 ，相对湿度不大于80%，如偏离正常使用温度20 5 时，须计入温度附加误差。
- 2.仪表必须垂直安装，力求与测定点保持同一水平，如相差过高计入液柱所引起的附加误差，测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞，以免影响防爆性能。
3. 仪表正常使用的测量范围：在静压下不超过测量上限的3/4，在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量\*低都不应低于下限的1/3，测量真空时真空部分全部使用。
4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修，
- 5.仪表应避免震动和碰撞，以免损坏。
6. 订货时请注明：仪表型号及名称；仪表的测量范围；仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。

7.根据用户使用要求进行特殊设计。