

# 乌鲁木齐岩棉管壳玻璃棉管壳各种规格定制厂家

产品名称	乌鲁木齐岩棉管壳玻璃棉管壳各种规格定制厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/m
规格参数	品牌:强盛 型号:200 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

乌鲁木齐岩棉管壳玻璃棉管壳各种规格定制厂家，双面铝箔玻璃棉管壳 耐高温岩棉管壳 厂家直销，

离心玻璃棉管壳专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在-4 -45℃ 的环境温度下正常工作，外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，因此能有效地阻止冷凝，防止管道冻结，被大量用于民用建筑，供热管道，空调，制冷设备的保温。绝热，节能效果可提高15-30%

### 选用要点

- 1)、应选择能提供允许使用温度、导热系数、容重、机械强度和可燃性性能检测证明的产品；对防冻、防结露材料，常需提供吸水性、吸湿性、憎水性检测证明。
- 2)、按“经济厚度”的方法计算保温材料厚度，并以热平衡法校核其表面温度（该温度应大于环境空气的露点温度）对有节能要求的建筑物尚应大于有关节能标准的规定的最小厚度。
- 3)、具体选用方法等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

### 施工、安装要点

- 1)、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。
- 2)、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
- 3)、施工应严格消除各种隐患，如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐处理不善、捆扎不牢等

- 4)、输送介质温度低于周围空气露点温度的管道，隔汽层(防潮层)必须完整，且封闭良好。
- 5)、绝热材料应密实，无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整，当采用卷材或板材时，允许偏差为5mm；采用涂抹或其他方式时，允许偏差为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完整，且封闭良好；其搭接缝应顺水。
- 6)、管道绝热层的施工时，管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时，应分层铺设，层间应压缝；绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎，其间距为300~350mm，且每节至少捆扎2道。
- 7)、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。
- 8)、常用保温结构的具体做法和使用条件等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》等。