

陕西一体化设备价格 一体化设备价格 泰山行星环保科技

产品名称	陕西一体化设备价格 一体化设备价格 泰山行星环保科技
公司名称	山东泰山行星环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区年华南街233号
联系电话	13954888867

产品详情

一体化水处理设备概述

在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上，山东泰山行星，设计出一种可地理（地上）的成套有机废水处理装置，即以碳钢防腐为主要原料的 WSC 型系列污水处理设备。MBR是将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合，大大提高了固液分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特xiao菌的出现，提高了生化反应速度。

其目的主要是使生活污水和与之类似的工业有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。该设备主要用于居住小区(含别墅小区)、高ji宾馆、医院、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理，经该设备处理的出水水质，达到国家排放标准。全套设备均可埋设于地下，故亦称"一体化污水处理设备"。

一体化处理设备的运行维护注意

- 1.一体化处理设备风机不要超负载运行，各润滑部分要符合规定要求，注意润滑油脂的质量及换加频率。
- 2.经常或定期倾听风机有无不正常响声，发现有内部碰撞或磨擦现象，应立即停机检查，陕西一体化设备价格，是不是轴承或齿轮磨损或变位所致。
- 3.风机的轴承位基本不变动，若确有必要，则在前后轴承上改变垫片来解决，一般情况下不准锉削叶轮的工作面，以免影响风机的性能。
- 4.一体化处理设备风机在运行中要经常注意下列各项：排出的风量，齿轮油，轴承黄油，电机电流，电压，噪声，振动，温度，皮带，吉林一体化设备价格，皮带轮偏正等。

5.若风机有异响，应先检查风机外部设施，地埋式污水处理设备如皮带部，排气压力，底脚螺丝，齿轮油，轴承部黄油及管道各部位，若外部观察未见异常，则应拆下进风口，观察叶轮同叶轮是否碰撞或磨擦。

6.气量不足：可能是管道漏气，进风口阻塞，皮带打滑，安全阀漏气，阀门关闭，水位升高，一体化设备价格，管道受损等引起。

7.风机过热：可能是排气压力过大，山西一体化设备价格，吸入口受阻，风机使用环境温度过高。

8.漏油：机油可能过多。

9.电机通电风机不转，若用手能搬动皮带轮一周，则应检查电机及电源部分。

10.电机通电有电流声，用手不能搬动皮带轮，则应检查风机内腔叶轮是否太脏或有异物或轴承损坏。

为保证一体化处理设备的正常使用，我们平时要注意对一体化处理设备进行维护保养，冬天即将来临，那应该如何保养呢？请看下面的介绍：

一、每天上班时检查一体化处理设备进污水泵和回流泵是否结冰，包括水泵的润滑加油，填料的松紧，底阀的密封比空压机的加注机油等。

二、检查刮渣机的传动部分及刮板，在寒冷状态下是否变硬折断，以免影响使用。

三、检查空压机空气滤水伐有无上冻，以判断空压机正常运转，有无杂声及发热现象。

四、注意混凝剂搅拌储存罐避免结冰，并经常做小样试验。

五、对各设备阀门管路进行检查以免阀门管路有堵塞、并按要求分别置于“开”或“关”的位置。

六、停机时必须将一体化污水处理设备的水放干净，以免结冰堵塞。

陕西一体化设备价格-一体化设备价格-泰山行星环保科技(查看)由山东泰山行星环保科技有限公司提供。山东泰山行星环保科技有限公司（www.taxxkj.com）为客户提供“布袋除尘,脱硫塔,污水处理设备,烟气治理,大气污染控制与治理”等业务，公司拥有“泰山行星”等品牌。专注于生活饮用水处理设备等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯总。同时本公司（www.wushuichulishebei8.com）还是从事污水处理设备厂家，污水处理设备哪家好，污水处理设备定做的厂家，欢迎来电咨询。