

0.5 ~ 1mm (电工钢60齿检测齿轮 , 模数 2 , 频率 50Hz)

工作条件 :

环境温度-10 ~ +110

相对湿度 85%

大气压力86 ~ 106KPa

工作原理

SZMB - 5T磁电转速传感器钢、铁芯、线圈组成 , 当铁芯靠近在转动的导磁齿轮时 , 由于磁路中磁阻的变化 , 在感应线圈内产生感应电动势 , 输出近似正弦波的信号。