

公司必备300kw柴油发电机厂家参数

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 公司必备300kw柴油发电机厂家参数 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

公司必备300kw柴油发电机厂家参数些用电单位虽然已有比较稳妥可靠的网电供应，但为了防止意外情况，如出现电路故障或发生临时停电之类，仍可配置作为应急发电使用，使用电源的用电单位.般对供电保障的要求比较高，甚至.分.秒的停电都不被允许，必须在网电终止供电的瞬间就用自应急备发电来顶替，否则就会造成区大损失。这类单位包括.些传统的高供电保障单位，如矿山、电厂保安电源，使用电加热设备的工厂等;近年来，公司必备300kw柴油发电机厂家参数网络电源尤成为备用电源需求的新增长点，如电信运营商、、指挥中心、数据库、高速公路、高等级宾馆写字楼、.餐饮娱乐场所等，由于使用网络化管理，这些单位正日益成为备用电源使用的主体。

技术参数

产品型号：TO320000ET

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

300

· 发动机品牌

大泽動力

· 备用功率KW

310

· 发动机型号

TO320000

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

1500

· 启动方式

电启动

· 缸体结构

六缸、直列、水冷

· 机构类型

静音款

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 防护等级

IP22

· 燃烧系统

直喷式

· 产品用途

陆用标准发电机组

- 燃油型号#

0#夏季、-10#柴油

- 油箱容量

500L

- 调节方式

自动电压调节

- 连接方式

锥度轴刚性连接

- 工作时间

12H连续运转

- 过载能力%

100

- 电机类型

励磁电机

- 调速方式

机械调速

- 机器油耗G/KW.H

205 (满载)

- 机器配置

标准

- 工作时间H

12

- 绝缘等级

H

- 消声装置

静音器

· 相 数

单/三相

· 显示方式

数字显示屏

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

4000

宽mm

1800

高mm

1950

整机净重KG

3300

7m/db(A) 1500rpm(min-1)

68-76

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

四轮移动拖车

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

水套加热器

除湿器

运控装置

拖车

品牌理念：

大泽动力发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

大泽动力TO320000ET产品介绍：

- 1.大泽动力TO320000ET 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.大泽动力TO320000ET 使用寿命长，维护简单。
- 3.大泽动力TO320000ET 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.大泽动力TO320000ET 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.大泽动力TO320000ET 售后服务（全国联保）
- 6.大泽动力TO320000ET 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对最终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

公司必备300kw柴油发电机 厂家参数可能是发电机组部件整合有严格的限位，在出厂前经过调试测试，能够达到柴油机的油耗、功率状态，经过大修后可能产生空气滤清器不清洁；供油提前角过大和过小；排气管阻塞；活塞与缸套拉伤；燃油系统有故障；缸盖组故障；冷却和润滑系统有故障；连杆轴和曲轴连杆轴颈表面咬毛。如何解决柴油发电机大修后功率不足呢？其实解决办法很简单，如果是滤清器不清洁，可以要求清洗柴油空气滤清器芯子和清除纸质滤芯上的灰尘，如果必要就更换新的滤芯。排气管阻

塞的排除法；先是我们检查是不是排气管内堆积了太多的灰尘导致的，一般的排气管背压不过超3.3kpa，平时经常注意清理下排气管的灰尘就可以，如果是供油量太大或太小，应该检查是不是喷油传动轴结合器螺钉松动，松动安装发动机供油轴的要求拧紧螺钉就可以了。