

永好玻璃钢专业提供 孙岗乡玻璃钢生物除臭箱

产品名称	永好玻璃钢专业提供 孙岗乡玻璃钢生物除臭箱
公司名称	六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市叶集区经济开发区玮三路
联系电话	18063096628

产品详情

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，玻璃钢生物除臭箱生产商，确保企业废水排放达到国家排放标准。

单机试车及各项准备工作完成后，开始用循环水泵对滤料进行清洗，待清洗干净后，孙岗乡玻璃钢生物除臭箱，滤料已润湿。然后投加微生物，此时保证pH值为5~7，温度控制在20~40℃；用引风机供风，变频调速为总进气量的60%，玻璃钢生物除臭箱定制，保证微生物的供氧量；同时向生物滤池中投加少量硫磺，以改善开车期间污染气体浓度过低造成的微生物养分少的情况。同时定期给生物滤池喷水循环，使微生物载体处在一种湿润的环境中；随着污染物浓度增大，玻璃钢生物除臭箱厂家，生物膜开始成长并适应，生物过滤系统转入正常运行。

生物除臭装置自2010年10月15日运行至今，经监测分析，尾气完全达到GB 14554—93中二级排放标准的要求。尾气检测分析数据如表2所示。

工业离子除臭设备运行中清除粉尘效用差，达不到规范烦请，显露出来这种问题的主要端由有；离子除臭设备筒体不圆，内壁不润滑油，出进气短管方向错误，水膜离子除臭设备喷嘴儿喷出的水膜残缺，含尘气流短路，螺旋导流板不正，集尘箱、检查门不严密封闭等。

预防处理办法主要有：筒体圆度误差应小于1/5000，内壁润滑油、没有凹凸。出进气短管平直、齐心，方向推确。水膜离子除臭设备喷嘴儿要等距同向安摆放置，螺旋导流板应与筒体很直，螺距平均完全一样。集尘箱、检查门严密封闭。

六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司位于富饶美丽的六安市叶集区，这里三省交界，交通便利。我公司设备齐全，技术先进，专业生产各种型号的玻璃钢容器、塔器、玻璃钢管道、冷却塔、玻璃钢环保化粪池等制品；同时拥有核心技术团队，专业生产、施工小型污水一体化处理设备，确保企业废水排放达到国家排放标准。

生物处理法

2.3.1生物除臭方法的特点。优点：净化效率比较高，脱臭装置简单，处理成本低廉，投资运行费用低，无二次污染，易管理。缺点：一般活性温度范围在10~40℃，在寒冷地区生物处理法受到一定的限制。生物处理法适于处理大部分恶臭气体。

2.3.2生物除臭原理。物理法和化学法存在投资大、操作复杂、运行费用高等问题，生物除臭方法因其具有运行效率高、无二次污染、所需设备简单、便于操作、费用低廉和管理维护方便的特点，已成为许多国家的研究热点，是恶臭治理的一个发展方向。

永好玻璃钢专业提供-孙岗乡玻璃钢生物除臭箱由六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司提供。六安市叶集区永好玻璃钢制品有限公司（www.yonghaoblg.com）为客户提供“储存罐,冷却塔,玻璃钢槽,化粪池”等业务，公司拥有“永好玻璃钢”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业，在安徽六安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.yhblg.cn）还是从事安徽玻璃钢厂家，高质量玻璃钢，六安市玻璃钢定制有限公司网站的厂家，欢迎来电咨询。