

# 西门子调速器装置报故障F048

产品名称	西门子调速器装置报故障F048
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:西门子6RA70维修 西门子:西门子调速器维修 德国:西门子调速控制器维修
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

西门子调速器装置报故障F048，西门子直流控制器/直流驱动器报F048维修，公司10年专注于西门子自动化设备维修销售，拥有西门子全套测试平台，另外仓库配件充足，维修带载运行可以快速可靠的检测设备故障点位，精确维修，上机测试正常后提供给客户，使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

西门子调速器装置报故障F048：直流装置报F048故障原因分析1、F048故障可能是由于干扰而造成的误报。建议检查：1) 编码器信号电缆是否用的屏蔽电缆；2) 信号电缆的屏蔽层是否良好接地；3) 信号电缆中间不允许有任何转接头。2、另外，你再看看参数r949中的故障值为多少——故障值 = : 1——编码器电缆有故障2——脉冲编码器损坏 如果故障值为1，则问题多出在编码器的信号电缆上，如电缆是否接触不好等等；如故障值为2，则很可能就是干扰了，或者编码器没有安装好。将p148设为0，将减速斜率延长观察是否效果好些；如果仍然不好更换一个cud1板，可能接口存在问题。3、可以把P148改为0，禁止故障，看有没有什么问题。该故障最后在更换主板后解决了。用P148屏蔽F048故障后调速器又报F042故障。

西门子调速装置报编码器故障F048修理型号：

西门子1P6RA7018-6DS22-0直流调速故障F048修理30A 西门子1P6RA7025-6DS22-0直流调速故障F048修理60A 西门子1P6RA7028-6DS22-0直流调速维修90A 西门子1P6RA7031-6DS22-0直流调速维修125A 西门子1P6RA7075-6DS22-0直流调速维修210A 西门子1P6RA7078-6DS22-0直流调速维修280A 西门子1P6RA7081-6DS22-0直流调速维修400A 西门子1P6RA7085-6DS22-0直流调速故障F048修理600A 西门子1P6RA7087-6DS22-0直流调速维修850A 西门子1P6RA7091-6DS22-0直流调速维修1200A 西门子1P6RA7093-4DS22-0直流调速维修1600A 西门子1P6RA7095-4DS22-0直流调速维修2000A