

## PA66美国杜邦一级代理商

产品名称	PA66美国杜邦一级代理商
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:ST801 性能:美国杜邦尼龙 PA66:聚酰胺66
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

PA66美国杜邦一级代理商 聚酰胺66

PA66美国杜邦一级代理商，美国杜邦尼龙，PA66 ST801

??Vydyne??PA66????????????

Vydyne 20NSP Fast Molding Cycle General Purpose

Vydyne 21FSR Gasoline Resistance General Purpose

Vydyne 21SPC Gasoline Resistance General Purpose

Vydyne 21SPF Excellent Printability Fast Molding Cycle

Vydyne 21Z Gasoline Resistance General Purpose

Vydyne 21ZL Resistance General Purpose

Vydyne 22HSP Fast Molding Cycle Gasoline Resistance

Vydyne 25WSP Gasoline Resistance

Vydyne 41 Gasoline Resistance Good Abrasion Resistance

Vydyne 41H Gasoline Resistance General Purpose

Vydyne 47 Gasoline Resistance

Vydyne 47H Fuel Resistant Gasoline Resistance  
Vydyne 49 Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 50BW Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 63A General Purpose Good Chemical Resistance  
Vydyne 65A General Purpose Good Chemical Resistance  
Vydyne 66B Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 66J Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 66R Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 67B Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 85XFS Gasoline Resistance General Purpose  
Vydyne 909 Flame Retardant Good Crack Resistance  
Vydyne ECO-315 Flame Retardant Good Mold Release

塑件材料添加填充料与否，会造成收缩的差异。当塑件具有收缩差异，其肉厚方向与流动方向产生不等向收缩，造成的内应力可能使塑件翘曲。由于强化纤维使塑件的热收缩变小和模数变大，所以添加纤维的热塑性塑料可以抑制收缩，它沿着添加纤维的排列方向(通常是流动方向)之收缩比横向之收缩小。

#### 美国杜邦PA66塑料件翘曲变形分析

美国杜邦PA66塑料件的翘曲变形是美国杜邦PA66塑料件常见的成型质量缺陷。美国杜邦PA66塑料件的翘曲变形主要是因为美国杜邦PA66塑料件受到了较大的应力作用，主要分为外部应力和内部应力，PA66 101L，当大分子间的作用力和相互缠结力承受不住这种应力作用时，美国杜邦PA66塑料件就会发生翘曲变形。

1、外部应力导致的翘曲变形 此类翘曲变形主要为制件顶出变形，产生的原因为模具顶出机构设计不合理或成型工艺条件不合理。

2、内部应力导致的翘曲变形。