

# 梭织机钢筘生产厂家 梭织机钢筘 诚泰钢筘

产品名称	梭织机钢筘生产厂家 梭织机钢筘 诚泰钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

## 产品详情

### 喷气织机钢筘的使用和维修要点

有的异形筘使用寿命在1年左右，有的只有3个月，主要受加工原料、织造品种、纱号、浆料、上浆率、上机时间等影响。正确地保养和维修可以延长异形筘的使用寿命。异形筘在下机后需对其进行清洗和保养维护，延长其使用寿命。首先，要对异形筘进行清洗。一般异形筘可用刷子清洗，吹干即可；较脏的钢筘应先用中性清洗液浸泡，钢筘上污垢泡软后再刷洗吹干(水温不可超过40℃)。其次，应检查异形筘有无损伤，并分类清点，校正筘齿间隙的均匀度、筘面的平整度及倾斜。更换筘齿应到专业异形筘修理单位，梭织机钢筘供应厂家，大面积筘齿损伤、磨损应更换铝质筘梁。异形筘应设专用仓库，仓库要求通风、干燥，温度应控制在20℃~30℃，相对湿度在60%以下。有条件的应制作专门货架，使带纸包装盒的异形筘侧立在货架上。存放时应远离发热设备，夏天应避免阳光直射，防止树脂胶老化，并定期进行检查及核实。

### 喷气筘的作用及应具备的条件

喷气筘的结构比其他筘复杂，梭织机钢筘，最特别的是筘齿使用不锈钢异形筘片，上面有气流槽，因此它不仅是排列经纱位置密度及把纬纱打向织口的器材，也是引导气流、控制气流扩散的重要器件。喷气筘的结构与喷气织机引纬的设计是统一的，梭织机钢筘哪家好，精确的尺寸、优质的材料、完美的光滑度、稳定的气流、较低的耗气量，才能完全满足喷气织机的需要，达到理想的喷气织造，总之，喷气筘是喷气织机的重要部件。

### 喷气筘在织造工艺中应具备的条件

- (1)结构、形状、规格符合要求。
- (2)筘齿形状、角度、厚度符合要求。

- (3)尺寸准确，气流槽高度尺寸、深度尺寸精确。
- (4)笳面平整，笳齿排列均匀，笳号准确。
- (5)笳齿光滑一致，弹性好，有较高的硬度和耐磨性，笳身坚韧、平直，抗震能力强。
- (6)笳齿与铝笳梁底面、前面垂直。
- (7)气流槽精确，使气流稳定，耗气量低，气压值、气压波形线符合要求。
- (8)笳边等符合要求。

### 钢笳表面处理技术

为了减少织物组织结构及其它因素带来的摩擦影响，本试验选用平纹织物，顺穿法，每笳穿入2根经纱，所使用的玻璃纤维纱线由湖北菲利华石英玻璃股份有限公司提供，其线密度为410Tex，梭织机钢笳生产厂家，每一根玻璃纤维纱线由3股玻纤加捻而成，捻度为3.5捻回/10cm。玻纤取样后在万能材料试验机上测试，拉伸隔距为200mm，拉伸速度为200mm/min，测试时温度为22℃，湿度为65%，测试后记录数据并取平均值。

梭织机钢笳生产厂家-梭织机钢笳-诚泰钢笳(查看)由高密市诚泰钢笳有限公司提供。高密市诚泰钢笳有限公司(www.chengtaigangkou.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！