

不漏煤式生物质燃烧机链条炉排 煤生物质颗粒燃烧机

产品名称	不漏煤式生物质燃烧机链条炉排 煤生物质颗粒燃烧机
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	3650.00/台
规格参数	燃料:煤生物质燃料颗粒 型号:可订做 是否货到付款:是
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

不漏煤式生物质燃烧机链条炉排 煤生物质颗粒燃烧机大城中朗15128666332 微信电话同步 生物质燃烧机相关的公司及产品信息介绍,囊括了厂价供应毕节生物质燃烧机,需要了解更多信息.鳞片式炉排鳞片式炉排整个炉排根据宽度不同有4到12根互相平行的链条,拉杆穿过节距套管

生物质燃料在市场上销售时候一般以两种形式出现:一种是生物质颗粒状,另一种是生物质压块状。其实这生物质燃料这两种形式既有共同点又有不同点。共同点:能源使用性质是一样的,其物理密度也是一样的,在燃烧适用范围方面也基本上是一样的。不同点:体积的区别:块状生物质燃料直径一般在5-11厘米之间,而颗粒状生物质燃料直径一般在0.6-1.5之间,所以块状生物质燃料体积比较大。原料的区别:块状燃料对原料的要求比较高。燃烧用具区别:生物质颗粒一般使用在较小锅炉中,而生物质压块燃料一般使用在大型锅炉中。生物质颗粒燃料在耐燃烧方面、设备要求方面均比压块燃料好,所以现在的生物质燃料市场主要以颗粒形式存在。

生物质颗粒在燃烧时偶尔会有冒黑烟的现象,我们就分析几个常见的原因:锅炉设备的原因:1、风量不足,配风不良,炉膛温度过低:锅炉一般会装有空气预热器,但是当空气预热器出现严重漏风时,热风风量满足不了燃烧时的需要,就会出现冒黑烟的现象。2、燃油雾化效果差,以及烟道二次燃烧:特别是烧高粘度渣油时,由于雾化效果不理想,就会使锅炉冒出黑烟。3、全自动燃油锅炉使用过程中出现突然熄火的情况:表现为炉膛负压显著增大,从看火孔看不到火焰,蒸汽压力和蒸汽温度下降,蒸汽流量急剧减小;水位瞬间下降,然后急剧上升。燃料本身的原因也是主要原因:燃料燃烧不完全,当锅炉运行过程中,燃料不完全燃烧除了会产生二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氧气等,还会产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体,这些可燃性气体经过燃烧产生了黑烟。