

榨油锅生物质燃烧机 炼油锅生物质燃烧机 邢台厂家定制

产品名称	榨油锅生物质燃烧机 炼油锅生物质燃烧机 邢台厂家定制
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	666.00/台
规格参数	类型:榨油锅炉 燃料:生物质锅炉 定制:1-6000万大块
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

榨油锅生物质燃烧机 炼油锅生物质燃烧机 邢台厂家定制 生物质颗粒燃料在耐燃烧方面、设备要求方面均比压块燃料好，所以现在的生物质燃料市场主要以颗粒形式存在。

生物质颗粒在燃烧时偶尔会有冒黑烟的现象，我们就分析几个常见的原因：锅炉设备的原因：1、风量不足，配风不良，炉膛温度过低：锅炉一般会装有空气预热器，但是当空气预热器出现严重漏风时，热风风量满足不了燃烧时的需要，就会出现冒黑烟的现象。2、燃油雾化效果差，以及烟道二次燃烧：特别是烧高粘度渣油时，由于雾化效果不理想，就会使锅炉冒出黑烟。3、全自动燃油锅炉使用过程中出现突然熄火的情况：表现为炉膛负压显著增大，从看火孔看不到火焰，蒸汽压力和蒸汽温度下降，蒸汽流量急剧减小；水位瞬间下降，然后急剧上升。

燃料本身的原因也是主要原因：燃料燃烧不完全，当锅炉运行过程中，燃料不完全燃烧除了会产生二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氧气等，还会产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体，这些可燃性气体经过燃烧产生了黑烟。