

# PPC型64-2气箱布袋除尘器 双灰斗设计 集尘卸灰

产品名称	PPC型64-2气箱布袋除尘器 双灰斗设计 集尘卸灰
公司名称	泊头市九清环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:九清 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区1号路（注册地址）
联系电话	13131785466

## 产品详情

滤筒除尘器在运行中，可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高，堵灰、冒灰等情况，导致除尘器不能稳定运行，净化效率下降，造成排放超标，甚至给企业带来经济损失。

1、除尘器运行阻力大，原因有滤芯板结，脉冲阀不工作或损坏，压缩空气压力低。

解决办法有：清洗滤芯或者更换新的滤芯，更换出现破损的脉冲阀，检修不工作的脉冲阀，检查气源管路与压缩空气。

2、除尘器运行阻力小，原因滤芯破损，除尘器漏风

解决办法有：更换新的滤芯，检查除尘器，发现有漏风的地方及时进行补焊修补。

3、脉冲阀无法正常工作，原因有，电源接触不良，脉冲阀膜片损坏，脉冲阀润滑油不够，压过空气压力低。

解决办法有：检查电炉系统，及时解决问题，更换新的脉冲阀膜片，加注润滑油，检查压缩空气情况。

4、更换滤芯，某些粉尘粘度较高易造成除尘器滤芯板结情况，此时，需要将滤芯拆下来后用清灰或其他溶剂进行清洗，晾干后继续使用，或者直接更换新的滤芯。