

# 负压风机厂 扬州风机 常熟市中宝通风设备

产品名称	负压风机厂 扬州风机 常熟市中宝通风设备
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

## 产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

### 安装使用

提醒大家一定要避免气体通过敞开的气道和其他烟火设备通道回流；

不得将管道弯成V字形、扛铃形等形状而阻碍空气流通；

房间里必须开设有除之外的进气孔，扬州风机，以保证新鲜空气进入；

排气扇在运转过程中请勿将水淋在机体上；

排气扇友情提醒用户排气扇拆卸或清洗时，必须先切断电源。(谨记)

### 安装要求

对于安装工员来说在安装排气扇之前，是需要确定好一个安装方位的，玻璃钢负压风机直销，这个方位的确认需要注意使用环境，看具体安装在哪个部位最为合适，这样才能使排气扇达到最佳的使用效果。安装时，要注意每个紧固件是否都安装紧了，一确保排气扇能正常安全的运行。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，负压风机厂，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、

安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 噪声解决方法：

原因一：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶。

原因二：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

原因三：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等。

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

排气扇

排气扇，由电动机带动风叶旋转驱动气流，使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。排气的目的就是要除去室内的污浊空气，屋顶风机，调节温度、湿度和感觉效果。排气扇广泛应用于家庭及公共场所。

排气扇，又被称作负压风机、负压风扇等。是利用空气对流可以让室内一直处于负压状态，形成一股吸力，源源不断地吸入室外的空气，并排出室内闷热的空气，从而达到通风透气、降温的效果。

负压风机厂-扬州风机-常熟市中宝通风设备(查看)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司(www.zbtfsb.com)位于常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中宝通风在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。中宝通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中宝通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。