

# 湖北生物质燃烧机生物质颗粒化铝炉 浇铸压铸坩埚保温熔铝炉效果

产品名称	湖北生物质燃烧机生物质颗粒化铝炉 浇铸压铸坩埚保温熔铝炉效果
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	600.00/台
规格参数	品牌:中朗 类型:燃烧器熔化炉 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

500公斤生物质颗粒化铝炉 浇铸 压铸坩埚保温熔铝炉效果  
15128666332微信电话同步 生物质燃烧机,生物质颗粒燃烧机,木屑  
燃烧机,木粉燃烧机,锯末燃烧机,颗粒燃烧机,木片燃烧机,木块燃烧机,  
压块燃烧机的生产基地—郑州大城中朗节能环保有限公司;

厂房是不是准备好了。等前期准备工作做好，这些我想不必多说，因为做这行投资都还是比较大的，大家都不会一时脑热进入这行。其次是选择生物质颗粒设备，一是找厂家定制成套的生产线，省时省力有保证，但投资较大。另一个就是购买核心的，粉碎机，生物质制粒机设备。然后其他的设备自己配，这样投资少点，但是要求较高，对机械要懂行。根据自己的实际情况来选择。一般的一条生物质颗粒生产线所包含的设备有：制粒机，粉碎机，搅拌机，分筛设备，冷却设备，环保除尘设备，包装设备，必要时要个烘干设备。

生物质颗粒在燃烧时偶尔会有冒黑烟的现象，我们就分析几个常见的原因：锅炉设备的原因：1、风量不足，配风不良，炉膛温度过低：锅炉一般会装有空气预热器，但是当空气预热器出现严重漏风时，热风风量满足不了燃烧时的需要，就会出现冒黑烟的现象。2、燃油雾化效果差，以及烟道二次燃烧：特别是烧高粘度渣油时，由于雾化效果不理想，就会使锅炉冒出黑烟。3、全自动燃油锅炉使用过程中出现突然熄火的情况：表现为炉膛负压显著增大，从看火孔看不到火焰，蒸汽压力和蒸汽温度下降，蒸汽流量急剧减小；水位瞬间下降，然后急剧上升。燃料本身的原因也是主要原因：燃料燃烧不完全，当锅炉运行过程中，燃料不完全燃烧除了会产生二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氧气等，还会产生一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体，这些可燃性气体经过燃烧产生了黑烟。

