

美饰龙环保漆 外墙腻子胶粉 濮阳腻子粉

产品名称	美饰龙环保漆 外墙腻子胶粉 濮阳腻子粉
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

家居装修中我们都会用的腻子粉。腻子粉的作用很大，不管是外墙还是内墙都需要用到。但是房子住久了，我们有时候会，因为某种原因而进行翻新装修，这时候就会多余的腻子粉掉落在地面上或者墙上。那么这些残留的腻子粉该怎么清除掉呢！今天师傅邦家居医生小编就给大家分享，腻子粉的清除方法。腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。

腻子施工中出现问题及解决方法

生活中，我们经常会发现墙面起泡的现象，严重影响了墙面的美观。为什么会起泡呢，又该怎么去解决这个问题呢？

腻子表面起泡的原因

1.基底过于粗糙，没有打磨平整，腻子施工过程中批墙速度过快，外墙腻子胶粉，导致腻子粉不均匀引起的。施工时腻子粉过厚，容易起泡。

2.基层含水率过高，同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙。腻子含水率高，因而不透气，容易使施工过程中，腻子粉层的下部含有空气，不易排出，所以就容易起泡。

3.施工一段时间后出现的爆裂起泡，主要是在腻子粉搅拌的时候搅拌不均匀造成的。搅拌不均匀的浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒，施工时，刷涂再墙体的表面，没有什么太大的缺点，但是过一段时间后，粉状颗粒开始吸收大量的水分，然后就膨胀爆裂。结果就造成了腻子层表面起泡的现象。

4.基层过于干燥，墙面吸水率过高或水泥标号较高的基层容易发生气泡。

由于使用的耐水腻子粉属于慢干型，濮阳腻子粉，当前一道产品批刮在墙上时会随着时间的延长或受天气潮湿、遇水均会增加其硬度，施工时前一道与最后一道批刮施工的时间间隔较久，当最后一道施工完以后即开始打磨，外层较松，较易打磨，当有些地方磨穿到前一道时，腻子粉批刮，由于前一道放置的时间较久，较硬，外墙腻子粉，不易打磨，所以磨出来墙面两种不同的效果，就会形成类似分层的现象。

美饰龙环保漆(图)-外墙腻子胶粉-濮阳腻子粉由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。美饰龙环保漆——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米，联系人：程经理。