

# 天津东科创联 润滑油 天津汽轮机油

产品名称	天津东科创联 润滑油 天津汽轮机油
公司名称	东科创联（天津）润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区汉沽港镇
联系电话	13752690261

## 产品详情

东科创联（天津）润滑油科技有限公司成立日期：2017年04月13日，经营范围：润滑油技术开发，汽车零配件批发兼零售，润滑油、防冻液分装、销售。

发动机是汽车的心脏，发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面，这些部件运动速度快、环境差，工作温度可达400 ° C至600 ° C。在这样恶劣的工况下面，只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损，延长使用寿命。

东科创联（天津）润滑油科技有限公司成立日期：2017年04月13日，经营范围：润滑油技术开发，汽车零配件批发兼零售，润滑油、防冻液分装、销售。

为什么换下来的机油都是黑色的？

机油在发动机内部主要是润滑各个部件，尤其是对活塞和汽缸壁的润滑重要。这里面，燃烧的产物是深色的胶状物，所以机油自从被注入发动机内部一天使用开始就已经变色了。不过，正常使用的机油应该是深棕色的，如果真是彻底纯纯的墨黑，那也是有问题的，很可能是换油周期太长了。

东科创联（天津）润滑油科技有限公司成立日期：2017年04月13日，经营范围：润滑油技术开发，汽车零配件批发兼零售，润滑油、防冻液分装、销售。

导致发动机润滑油消耗量过大的故障

活塞环对口，开口间隙过大，边间隙增大，天津汽轮机油，形成泵油现象。当活塞环对口时，不仅降低功率，而且润滑油可通过对口的活塞环开口进入到燃烧室燃烧。当活塞环开口，端面和活塞环槽磨损，机油就会通过一道道活塞环一级级泵入气缸燃烧，造成机油消耗量过大。

排除方法：若是活塞环对口可调整相邻环的开口互成 120 度角，且开口不能对准喷油方向，不能在活塞梢的位置上；若是活塞环和活塞环槽磨损，应更新活塞和活塞环。

天津东科创联 润滑油(多图)-天津汽轮机油由东科创联（天津）润滑油科技有限公司提供。“润滑油”就选东科创联（天津）润滑油科技有限公司（[www.dkclrh.com](http://www.dkclrh.com)），公司位于：天津市武清区汉沽港镇，多年来，东科创联坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东科创联期待成为您的长期合作伙伴！