

奎文空压机 中晟压缩机 空压机价格

产品名称	奎文空压机 中晟压缩机 空压机价格
公司名称	潍坊中晟压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市万锦国际广场
联系电话	13356721985

产品详情

- 1、润滑油量不足或中断，将会引起轴承温度升高，使轴承产生咬合，严重的使巴氏合金熔化。造成油量不足或中断的原因可能是：主油泵损坏而辅助油泵又未能及时投入供油；供油系统管路及联接法兰漏油或裂，油管路堵塞；油箱中油位过低使油泵吸油量不足或者吸不上油来。应及时查找原因，采取相应措施处理。
- 2、润滑油不清洁，空压机供应商，含有沙粒杂质等异物，带入轴承后使轴瓦刮伤，甚至使轴承温度升高而引起巴氏合金熔化。应对油箱中油进行循环过滤，滤掉油中杂质，清洗检查供油管线上油过滤器，必要时更换新滤芯，提高滤油效果。
- 3、润滑油冷却器工作失常，进油温度过高，油的粘度下降，空压机价格，轴承的热量不能及时被带走，奎文空压机，在轴瓦内不能形成良好的润滑油膜。应加大冷却水量，若油冷器结垢或堵塞，空压机采购，要进行除垢、疏通，提高冷却效果。

无油螺杆空压机特点

模块化设计：通过更换不同的尺寸的标准缸径，花费很少的费用，得到不同的性能要求。

压缩机的密封设计防止有害气体泄漏。

可提供六种工况的活塞环和填料函材料适应不同具体气体的应用。

可提供风冷和水冷。

压力润滑轴承延长轴承寿命，加大轴承尺寸。

隔离汽缸段避免油蒸汽进入汽缸，无需加装后过滤装置

垂直的十字头结构确保无油压缩，避免了活塞环受侧向力的影响，提高了十字头的寿命。

多级压缩中，加大的中间冷却器，确保二级和三级部件的冷却。

厚铸铁汽缸和缸头减少了翘曲和减弱了机器的震动。

大尺寸的，低升程的不锈钢阀寿命更长且更高效。无需移开缸头，就能更换阀。

气体密封是浮动设计，提供更长的寿命和更好的密封。

螺杆空压机停机的原因

- 1、 停机时螺杆空压机进气口向外喷油
- 2、 螺杆空压机在运行中自动停机
- 3、 螺杆空压机排气压力过低

首先检查进气阀是否全部打开，电流是否在正常范围内，然后检查外部是否有用气量增加或者是否有泄露存在。

4、 温度过低

这是螺杆空压机最常见的故障，螺杆空压机设定高排气温度为120摄氏度，达到110度时温度警示灯开始闪烁报警，超过120度时便会自动停机。

奎文空压机-中晟压缩机-空压机价格由潍坊中晟压缩机有限公司提供。潍坊中晟压缩机有限公司（www.wfzsysj.com）位于潍坊市万锦国际广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中晟压缩机在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。中晟压缩机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中晟压缩机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。