

南海地坪漆-罗村狮山佛山车间地坪漆-黄岐平洲盐步地坪漆翻新

产品名称	南海地坪漆-罗村狮山佛山车间地坪漆-黄岐平洲盐步地坪漆翻新
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	19.00/平方
规格参数	硬度:8H
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

产品详情

怎样使环氧地坪焕然一新？环氧地坪漆地坪地面是现在比较多工业产房使用最广泛的地坪地面。然而环氧地坪地面也是有一定的使用寿命。在一般装饰的家庭地面，能使用5-6年之久。在如厂房、停车场、仓库等工业区域内使用，便会只能使用2-3年。因在厂房区域使用，更多是重型机械在上面行驶。能是地面损伤加速破坏，会出现容易起灰、起砂等问题。在出现地面损伤厉害的情况下，环氧漆地面就有这比较好的优势就是可以进行修补。或者在原有的地面基础上进行旧地面翻新等。这是地砖，地板，铺设PVC地面的地面所不能做到的。因此，很多厂房、停车场、仓库等选用环氧地坪漆地面，就是看中了环氧地面的耐磨，耐压，易修补，成本消耗低。主要原因为环氧地坪漆起壳、脱离层与基础底面或环氧底材失去应有的附着力，在外力的作用下导致涂层成小片或整片脱离。微达地坪专家根据15年环氧地坪施工经验归纳出以下环氧地坪起壳、脱层的原因：1、前期施工准备工作不足;造成起砂、粉化以致表面抗拉强度下降，从而影响到地坪漆的附着力引起起壳;2、涂料质量有关;可能是环氧地坪漆的质量太差，涂料漆的漆膜附着力差;或是环氧地坪底漆选择不当，硬度过大，环氧面层太平滑，都会使面漆和底漆间失去应有的黏附力，而导致环氧地坪起壳;3、施工队伍的失误;由于地坪施工队伍对于施工基层的具体情况不够了解，从而盲目对其进行环氧地坪施工，施工工艺不符合实地情况，或者施工队伍按照工艺要求进行施工，但过程中存在偷工减料，都会使环氧地坪出现起壳、脱皮的情况。4、地坪涂料维护不周;铺设地坪前对于这些基层材料养护不周，使得涂料表面受到油污、蜡、水汽、灰尘和化学药品等污染，或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长，造成环氧树脂地坪的起壳、剥落;所以，微达地坪施工专家提醒大家，对于环氧地坪漆施工地区必须进行施工前期调查。在进行地坪施工时，要进行良好的基层维护建设，并使用符合标准的地坪漆涂料，遵守正确的施工工艺及步骤进行地坪漆施工，这样才能达到好的环氧地坪漆施工效果。