

## 衡阳地磅维修

产品名称	衡阳地磅维修
公司名称	衡阳湘准科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	台面尺寸:3*7 最大吨位:定制
公司地址	湖南省衡阳市蒸湘区立新路57号金域豪庭(15#楼) 1002室
联系电话	18173424452

## 产品详情

衡阳地磅维修的主要问题分为以下几个，你可以打电话给我们，我们的工程师会提供快速的门对门服务

- 1、称重不准的故障处理
- 2、多次称重结果重复性不一致的故障排除
- 3、水淹水泡导致的传感器故障处理
- 4、雷击造成的地磅电气部件损坏的处理
- 5、车辆上磅方式不正确造成的传感器损坏
- 6、地磅显示器数字跳动无法称重的故障

7、显示器各种错误代码的处理

8、地磅打印机无法正常工作的故障处理

9、地磅安装方式不对造成故障频发的改善方案

10、地磅电脑称重软件的故障排除

11、地磅移位安装服务

12、地磅的升级改造

13、各种疑难杂症的排除

1) 衡阳地磅维修案例情况:

\*生产厂家: 某衡器厂; 启用时间: 08 年左右; 已经使用近 10 年;

\*秤台规格: 80t-3.5x18, 钢板结构型汽车衡; 配套 SBD-20t 共 8 只传感器; 从现场的状态来看:

台面板已有明显变形, 台面多处积水, 实测面板厚度为 10mm, 秤体主梁为钢板或角钢, 厚度为 6mm, 高度为 330mm; 秤体底部封板;

2) 使用信息:

\* 日常称重范围: 40~60t; 其中自卸王的装卸总重为 50t;

\* 称重车型: 常规长车, 自卸王等重载型运输车(车型情况如下): 日常称重车型各半;

\* 自卸王车型特点: 载重大, 总重在 50t 左右, 后双轴轴载较重, 为 40t 左右;

3) 分析结果: 影响衡器精度的三个重要部件: 秤体、传感器和仪表,

若秤体设计和传感器选型不合理的话将直接导致计量的准确度;

a) 秤体结构: 根据现场的实测数据, 建立以下的受力模型; 经过理论测算, 在目前称重自卸王的情况下, 秤台集中受力, 是长车的 1.5 倍, 秤台整体刚性和强度下降到原先的 60%; 在这种使用情况下, 秤体呈现以下特点:

\* 局部强度不够, 尤其体现在传感器安装的支撑梁部位及秤台与秤台的搭接处的焊缝强度, 会出现局部焊缝开裂, 造成秤体连接处断裂;

传感器安装部位焊缝开裂造成秤台不能正常传力给传感器, 从而影响正常使用;

\* 由于台面局部强度不够, 而导致秤台无法均匀受力, 右图表示汽车的轮胎直接作用在秤台上, 台面板下的受力主梁容易产生变形往左右偏转后导致主梁损坏。