

# 生态木40\*60天花格栅条形吊顶方管 方便快捷

产品名称	生态木40*60天花格栅条形吊顶方管 方便快捷
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益博 电话:15165583733
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

## 产品详情

生态木40\*60天花格栅条形吊顶方管 方便快捷

### 生态木

如其他装饰产品一样，在使用过程中都会出现这样那样的问题。有少部分使用者，大多是首次使用者会出现吊顶变形的问题。这样就会疑问，生态木吊顶容易变形吗？生态木是不是不适合做吊顶等一系列问题。益博生态木对于行业中个别客户反应出现生态木吊顶变形的问题作出分析。

首先明确的是，生态木吊顶是经过市场验证的合格的吊顶材料，生态木吊顶出现变形主要是因为使用不当造成的结果。出现生态木吊顶的可能如下。

第一，为了节省材料，减少龙骨的使用，一般生态木吊顶龙骨安装在25cm左右、牢固。有些客户会考虑到成本问题，间距有的能扩大到50cm。往往是生态木吊顶的自身重量导致生态木吊顶变形。这种情况下出现生态木吊顶变形的情况最多。

第二，生态木吊顶龙骨链接点太少。生态木吊顶龙骨一般都不会直接固定到房顶，而是靠钢丝链接到房顶，由于连接点太少，会导致安装好生态木吊顶后龙骨受力不均匀，在着力点间隙较大的情况下，导致部分下坠的情况。

第三，生态木吊顶产品不合格。目前生态木厂家很多，有好多是家庭作坊式的，属于三无产品，产品没有任何保证，价格虽然有一定的优势，但是容易出问题，反而性价比不高。产品质量导致的变形，基本上都是因为前期选择产品的时候以价格为导向。这是一种不理性的购物方式。

第四，生态木吊顶所处的环境恶劣，在某些特殊的环境里，比如温差有急剧变化，而安装的时候没有预留足够的伸缩舒张的空隙，导致膨胀状态下，膨胀不足，往往会出现中间部位鼓起的问题。这种变形一般很少出现，因为其伸缩形变率不是很大。不会常规出现。